Kit extracción bujías de precalentamiento averiadas M8-M10

Referencia : OM 3778



nombre de artículo	Kit extracción bujías de precalentamiento averiadas M8-M10
Código de barras	3700461425295
Introducción	Para extraer calentadores dañados o rotos. Para roscar bujías incandescentes M8-M10 (VW-Audi, Mercedes, Opel, Peugeot, Renault, etc.).
Incluye	Contenido: - SA5346: Llave Torx para desmontar los electrodos - SA5328: conductores (2 unidades) - SA5341: broca recta de Ø 3,5 mm (2 unidades) para taladrar el electrodo - SA5333: broca de dos etapas de Ø 9 x Ø 4 mm para bujías M10 - SA5332: broca de dos etapas de Ø 7 x Ø 4,2 mm para bujías M8 - SA5342: portabrocas de Ø 10 mm - SA5351: portabrocas de Ø 7 mm - SA5337: macho de roscar de 1/4" para tornillos de extracción - SA5336: macho de roscar M8 para reparar la rosca de las bujías M8 - SA5335: macho de roscar M10 para reparar la rosca de las bujías M10 - SA5340: llave de trinquete giratoria a la izquierda - SA5334: pernos de extracción (2 unidades) - SA5345: extractor cónico con tornillo interior
Periodo de garantía	2 años
Tipo de combustible	Diesel

Código de tarifa Tarifa Normal (TN)

Warranty Procedure EASY



***Public price Exl. Tax : 325 €**

*Applicable user fees from 01/09/2026 to 31/08/2027

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Francia

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Monday to Friday - From 8 to 12h and from 13h30 to 17h30 (16h30 on friday)