# Kurbelwellenblockierung BMW / Mini B38 - B48 - B58 - B37 - B47 - B57

Artikelnummer : OM 5063



| | |
|---|---|
| **Artikelbezeichnung** | Kurbelwellenblockierung BMW / Mini B38 - B48 - B58 - B37 - B47 - B57 |
| **Barcode** | 3701555311876 |
| **Texte** | Kurbelwellenblockierung für Benzin- und Dieselmotoren (2014-)<br><br>Motoren mit Benzinmotor<br>BMW: Serie 1, 2, 3, 4, i8 (i12), X1, 7 (G11/12).<br>1.5 B38A15A, B38B15A, B38K15A<br>1.6 B48 B16<br>2.0 B48A20A, B48A20B, B48 A20E, B48 B20A, B48 B20B<br>3.0 B58B30A, B58 B30B, B58 B30C<br><br>Diesel Motoren:<br>BMW Serien: 1, 2, 3, 4, 5, X1, X3, X4, X5.<br>1.5 B37C15A, B37D1 5 Un ,<br>2.0 B47C20A, B47C20B, B47D20A, B47B20B<br>3.0 B57D30A<br><br>Mini: Hatch, Clubman, Cabriolet<br>1.2 B38A12A<br>1.5 B36 A15A, B38A15A<br>2.0 B46 B20A, B48A20A, B48 A20B |
| **Zuweisungen** | Zuweisungen:<br>- BMW: Serien: 1, 2, 3, 4, 5, X1, X3, X4, X5. |

| | |
|---|---|
| | - MINI: Hatch, Clubman, Cabriolet |
| **Motorcodes** | 306D3 , B36 A15A , B37C15A , B37D15A , B38A12A , B38A15A , B38B15A , B38K15A , B46 B20A , B47B20B , B47C20A , B47C20B , B47D20A , B48 A20B , B48 A20E , B48 B16 , B48 B20A , B48 B20B , B48A20A , B48A20B , B57D30A , B58 B30B , B58 B30C , B58B30A , M57D30 , N47D20A , N47D20B , N47D20C , N47D20D , N57D30A , N57D30B , N57D30C |
| **OEM-Codes** | 2 357 904 |
| **Dauer der Garantie** | 5 Jahre |
| **Art des Fahrzeugs** | KFZ |
| **Tarifcode** | Normaler Tarif (TN) |
| **Produktreihe** | Von SNR genehmigt |
| **Garantieverfahren** | EASY |




***Öffentlicher Preis ohne MwSt. : 12 €**

*Empfohlene Nutzerpreise anwendbar von 01/09/2026 bis 31/08/2027

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankreich

Tel. : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Montag bis Freitag von 8:00 bis 12:00 Uhr und 13:30 bis 17:30 Uhr (16:30 Uhr am Freitag)