Einzelriemenscheibe Werkzeug für Einbau und Ausbau von Stretch Belt

Artikelnummer : OM 4029



Artikelbezeichnung	Einzelriemenscheibe Werkzeug für Einbau und Ausbau von Stretch Belt
Barcode	3700461446979
Intro	Dieses Werkzeug wird für die schnelle und bequeme Montage und Demontage des elastischen Keilriemens (Stretch) benötigt, ohne diesen zu beschädigen. Konzipiert für Motoren mit einer einzigen Riemenscheibe.
Motorcodes	939A6000 , 939A5000 , 939A3000 , 939A9000 , 199B6000 , 312A2000 , CXMA , CXXB , DEJA , CRBC , CRLB , CUNA , DCYA , DGCA , DJGA , CLHA , DBKA , CRKB , CRBD , CRLC , DADA , DPCA , DFGA , M47TUD20 , 204D4 , M57TU2D30 , 306D5 , M57D30 , 306D3 , M47TU2D20 , M57D25TU , 256D2 , 306D2 , M57TUD30 , 306D4 , N47D20A , N47D20C , VM98B , ENJ , VM07C , VM20C , VM48C , EB2ADT , HNP¤HN05 , HNP , HN05 , EB2ADTS , HNS¤HN05 , HNS , DV5RD , YHY¤YH01 , YHY , YH01 , DV5RCF , YHT¤YH01 , YHT , EB2¤EB2F , HMZ¤HM01 , HMZ , HM01 , EB2 , EB2F , EB2¤EB2D¤EB2F , HMT¤HM01 , HMT , EB2D , DV4TD , 8HX , 8HZ , DV6TED4 , 9HZ¤9H01 , 9HZ , 9H01 , DV4C , 8HR¤8H01 , 8HR , 8H01 , 8HP¤8H01 , 8HP , EB0 , ZMZ¤ZM01 , ZMZ , ZM01 , EB2DT , HNZ¤HN01 , HNZ , HN01 , EB2DTM , HNV¤HN04 , HNV , HN04 , EB2FB , HMP¤HM01 , HMP , EB2FAD , HMM¤HM05 , HMM , HM05 , EB2FA , HMR¤HM05 , HMR , EB2DTS , HNY¤HN02 , HNY , HN02 , DV5RCD , YHX , 9HY¤9H01 , 9HY , DV6TED4B , 9HV¤9H01 , 9HV , DV6ATED4 , 9HX¤9H02 , 9HX , 9H02 , EB2ADTDB , HNE¤HN05 , HNE , EB2ADTX , HNN¤HN07 , HNN , HN07 , EB2D¤EB2FD , HMU¤HM01 , HMU , EB2FD , EB2DTSD , HNX¤HN02 , HNX , HMY¤HM02 , HMY , HM02 , PUMA C , 4HG¤4H03 , 4HG , 4H03 , 4HH¤4H03 , 4HH , 4HJ¤4H03 , 4HJ , F30DT¤30DT , F1CE0481D , F30DT , 30DT , K7M_7 , K7M710 , K7M_8 , K7M800 , K7M718 , K7J_7

	, K7J710 , K7J714 , K7M818 , DV6FD , BHY¤BH02 , BHY , BH02 , EB2ADT¤EB2ADTD , HNK¤HN05 , HNK , EB2ADTD , 312A6000 , 312A4000 , 312A5000 , 188A9000 , 182B6000 , 199A2000 , 223A9000 , F1AE0481C , F1AE3481G , F1AE3481D , F1AE3481E , F1AGL411B , F1CE3481E , F1AGL4114 , F1AGL411D , F1AGL4113 , F1AGL411C , F1AGL4112 , F1AGL4111 , F1CFA401C , F1CFA401A , PUMA 22DT , 4HV , F1AE0481D , F1AE0481N , F1CE0441A , F1CE3481N , F1AGL411A , 199A9000 , 199A3000 , 312A7000 , 199B7000 , TU3A¤TU3AE5 , KFT¤KF01 , KFT , KF01 , TU3A , TU3AE5 , TU3A¤TU3JP , KFV , TU3JP , SPJE , SPJD , RTJC , IQJA , IQJC , DURATEC , SHDA , HWDA , SHDC , HXDA , HXDB , SIDA , QQDB , Q7DA , SYDA , AODA , AODE , IQDB , IQDA , MUDA , PNDA , ECOBOOST , JQDA , JQDB , XTDA , MUDD , PNDD , XTDB , HWDB , CSDA , CSDB , QQDA , AODB , L1T , L1V , M7JA , M7JB , FUJA , FUJB , FXJA , FXJB , FYJA , FYJB , A9JA , A9JB , STJA , STJB , SNJB , SNJA , ZETEC SE , SPJA , RTJA , RTJB , SPJC , U5JA , HXJA , RVJA , HXJB , STJC , STJD , SNJC , SNJD , RTJD , ZETEC S , FXDB , FXDD , ZETEC , FYDA , FYDC , FYDB , FYDD , FXDA , FXDC , FYDH , ASDA , ASDB , NGDA , NGDB , IQDC , FXJC , UTJA , DURATORQ , HJBA , HJBB , HJBC , HJBE , FMBA , N7BA , N7BB , D5BA , QJBC , QJBD , QJBA , QJBB , SDBA , RHBA , PNBA , HUBA , KGBA , HUWA , QVFA , SRFB , SRFA , QWFA , DRFF , CYFF , CVFF , F3FA , ABFA , D3FA , FIFA , CYFA , CYFB , PGFB , UHFB , UHFA , PGFA , DRFB , DRFA , P8FA , P8FB , SRFD , SRFE , SRFC , DRFC , DRFE , CYRA , CYFC , DRR5 , CYR5 , DRF5 , CYF5 , CVF5 , CYFG , CVR5 , USR6 , UYR6 , DRFG , G4LA , F1AFL411A , F1AGL411H , F1AFL411B , F1AGL411J , F1AGL411R , F1AFL411C , F1AGL411G , F1AGL411N , F1CFL411J , F1CFL411E , F1CFL411H , F1CFL411F , F1CFL411G , F1CGL411A , F1CFL411V , F1CE3481J , F1CGL411B , F1CFL411W , F1CGL411C , F1AGL411Y , F1AGL411U , F1AGL411X , F1CE3481C , F1CFL4117 , F1CFA401D , 182A4000 , 46341162 , 169A4000 , F6JA , ZJ , LF , PE , L8 , MZR , L8(DX) , BA¤LF(DX) , 646986 , 642992 , 642896 , 271951 , 642899 , 646980 , 646982 , 642990 , 642890 , LDC , B12XEL , D12XEL , HMH¤HM05 , HMH , LES¤HNZ , B12XHL , LES , LES¤HNP , D12XHL¤F12XHL , D12XHL , F12XHL , LEG , B12XHT , LEG¤HNS , D12XHT¤F12XHT , D12XHT , F12XHT , LEZ , B12XE , LEZ¤HMR , D12XE¤F12XE , D12XE , F12XE , HMX¤HM03 , HMX , HM03 , DV5RC , YHZ , DW10FC¤DW10FDCU , EHZ¤AH01 , EHZ , AH01 , DW10FC , DW10FDCU , 4HU , DV6E , 9HN¤9H06 , 9HN , 9H06 , DV6FE , BHW¤BH02 , BHW , DV6DTED , 9HP¤9H06 , 9HP , K7M750 , ANX , CFWA , CAYC , CAYB , CHYB , CLHB , CXXA , CKFC , CRMB , CUPA , DDYB , DFFA , CRLD , CHYA , CHYE , DTSB , DFHA , CHPA , DTUA , CFHF , CUUA , DFSA , CUUB , DFSB , CFHA , EP6FADTXD , 5GF¤5G06¤BNZ , 5GF , 5G06 , BNZ , CFHC , CAYD , DTRC , DTRE , BJK , CEBB , BJL , CECA , BJM , CECB , BJJ , CEBA , CKTC , CRVA , CYKB , DEJB , DCYB , DFGB , DDYA , CRKA , DFEA , CUAA , DDAA , DFCA , DCXA , DCZA , B4164S3 , B4184S11 , B4184S8 , B4204S3 , B4204S4 , D5244T10 , D5244T15 , D5244T21 , B5254T12 , D5204T7 , D5204T2 , D5204T3 , D5244T11 , B5204T8 , D5244T4 , D5244T5 , B5254T6 , B5254T8 , D5244T19 , D5244T14 , B5254T10 , B5254T11 , D5244T17 , D5244T12 , D5244T23 , B5204T9 , B4204T6 , D5244T16 , D5244T20 , D5244T22
Dauer der Garantie	5 Jahre
Tarifcode	Normaler Tarif (TN)
Produktreihe	Von SNR genehmigt

Garantieverfahren EASY



***Öffentlicher Preis ohne MwSt. : 134 €**

*Empfohlene Nutzerpreise anwendbar von 01/09/2026 bis 31/08/2027

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankreich

Tel. : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Montag bis Freitag von 8:00 bis 12:00 Uhr und 13:30 bis 17:30 Uhr (16:30 Uhr am Freitag)