Kompletter Verschluss M18x1,5

Artikelnummer : SA 2020



Artikelbezeichnung	Kompletter Verschluss M18x1,5
Barcode	3700461431395
Intro	Kompletter Verschlussstopfen M18x1.5, der für die Reparatur von Ölwannen mit beschädigtem Innengewinde entwickelt wurde.
Texte	Dieser Stopfen behält die ursprüngliche Gewindesteigung von M18x1,5 bei, verfügt aber über einen größeren Gewindedurchmesser, der eine effiziente Reparatur in einem beschädigten Kurbelgehäuse ermöglicht. Er wird direkt anstelle des Originalstopfens montiert, ohne dass ein Nachschneiden erforderlich ist. Besteht aus zwei Teilen, von denen der erste nach der Installation am Kurbelgehäuse befestigt bleibt, während der zweite für die folgenden Ölwechsel verwendet wird. Eine zuverlässige, schnelle und kostengünstige Lösung, um den Austausch des Kurbelgehäuses zu vermeiden.
Motorcodes	67601 , 33201 , 67106 , 32201 , 32302 , 67204 , 32301 , 37203 , 32104 , 937A4000 , 192A5000 , 182B9000 , 937A2000 , 32310 , 192B1000 , 937A5000 , 937A6000 , 939A7000 , 937A3000 , 67402 , 67102 , 67202 , 32205 , 37101 , 32501 , 839A6000 , 932A2000 , 937A1000 , 841C000 , 841M000 , 841G000 , 939B1000 , 939A8000 , 939A2000 , 939A1000 , 939B4000 , 844A2000 , 939B3000 , 939A3000 , 939A9000 , 36301 , 34103 , 34202 , 841H000 , 940A3000 , 940A1000 , 940A5000 , 940A4000 , 55283099 , 16201 , 955A4000 , 955A3000 , N13B16A , N62B44A , N62B48B , N62B40A , N63B44A , N63B44B , N62B36A , N73B60A , N74B60A , S63B44A , Z19DTR , 198A2000 , 2T , 940C1000 , 199B5000 , 55280444 , 55263088 , 55263087 ,

55260384 , 46346020 , 183A1000 , 188A6000 , 182A2000 , 182A8000 , 182B4000 , 182A1000 , 182B7000 , 198A3000 , 198A6000 , 192B4000 , 192A8000 , 192B5000 , 198A5000 , 844A3000 , 198A8000 , 182B3000 , 223A6000 , 223A7000 , 223B1000 , 186A9000 , 263A3000 , 263A4000 , 263A5000 , 263A1000 , 263A7000 , 263A9000 , 263A8000 , 250A1000 , 250A2000 , 939B5000 , 199A5000 , 188B2000 , 182A7000 , 186A6000 , 185A8000 , 185A2000 , 185A6000 , 186A8000 , 188A3000 , 188A2000 , 188A7000 , D19AA , D20AA , 192A4000 , 192A9000 , 192A1000 , 192A3000 , 192A2000 , HYDA , JZDA , HYDB , HYDC , HUBA , SFA , SCB , STR , YTR , YTT , HUWA , 844A1000 , 838A4000 , 838A1000 , 838A6000 , 175A3000 , 838A3000 , 838A7000 , 838A2000 , 838A8000 , 838B000 , 839A4000 , 839A7000 , 839A5000 , 350A3000 , 350A2000 , 841 , 841D000 , B6324S , LRA , Z19DTJ , LRD , Z19DTH , LPP , Z19DTL , LPM , Z19DT , LBS , A20DTH , LBY , A20DTR , LJ5 , A16FDH , A16FDL , LHZ , A20FD , LCD , A20DTC , LBQ , A20DTL , LBR , A20DT , LBX , A20DTJ , LFS , B20DTJ , B4204T22 , M9604 , M9602 , M9603 , M9601 , M9701 , M9605 , MA102 , M9620 , M9622 , M9623 , M9621 , M9624 , M9625 , M9720 , MA120 , M9626 , M9721 , M9722 , MA121 , M4800 , M4850 , M4850S , 810_7 , 810702 , 81002 , 810705 , 81005 , 807 , 80720 , 82120 , 821 , 82110 , 82111 , 810 , 81010 , 80710 , 697 , 69701 , 82102 , 80703 , 80704 , 80705 , 80706 , 843_7 , 84301 , 843702 , 84305 , 843705 , 80711 , 847_7 , 847720 , 807_7 , 807727 , A5L_7 , A5L717 , A2M_7 , A2M723 , A2M795 , 841_7 , 841726 , 841725 , A6M_7 , A6M725 , A6M726 , A7L_7 , A7L752 , J6R_7 , J6R714 , J6R716 , J8S_7 , J8S711 , 852_7 , 852710 , J8S712 , 800_7 , 800705 , C1E_7 , C1E714 , C1E718 , C1E719 , B1B_7 , B1B705 , B1B707 , 688_7 , 688712 , 688711 , 839_7 , 839706 , C1C_7 , C1C708 , 810726 , 800710 , 689_7 , 689710 , 688713 , 810719 , 810729 , 810725 , 840_7 , 840726 , 847¤C2J_7 , 847712 , 847725 , C2J713 , C2J725 , C2J729 , 840725 , 840730 , 800 , 80002 , 688710 , 688701 , 843723 , 843724 , N7Q_7 , N7Q700 , N7Q704 , N7Q710 , N7Q711 , N7U_7 , N7U700 , N7U701 , A19DTR , 1SL , 1CTL , 2SELC , 3SFE , 3VZFE , 2TB , 3TC , 3T , 1C , 2TG , 18R , 18RG , 3KH , 4K , 2A , 2AL , 4A , 4AL , 21R , 1GE , L , 2L , 12R , 2Y , 3Y , B , 3B , 2H , 2F , 22R , 2LT , 22RE , 13BT , 12HT , 4KC , 2C , 2K , 5MGE , 7MGE , 7MGTE , 3A , B20DTH , LVL , B16DTH , B28E , B280E , B280F , B5204FS , B5204S , B5254S , B5202S , B5204T2 , B5204T , B5234T5 , B5234T4 , B5252S , B5252FS , B5254T , D5252T , B6304F , B6304S , B6254S , D5244T9 , D5244T8 , D5244T13 , B5244S4 , B5254T3 , B5254T7 , D5204T5 , D5204T , B5204T4 , B5204T3 , B5234T3 , B5234T9 , B5244S , B5244T , B5244T7 , B5244S5 , B4164S , B4184S , B4184S2 , B4194T , B4194T2 , B4204S2 , B4204S , B4204T , B4164S2 , B4184SJ , B4204T3 , B4204T5 , B5244T3 , B5254T2 , B5254T4 , B5204T5 , D5244T3 , D5244T2 , D5244T , B5244S2 , B5244SG , B5244SG2 , D5244T5 , D5244T4 , B5244T5 , D5244T10 , D5244T15 , B6304T4 , B4204T11 , B4204T9 , B4204T43 , D5244T21 , B5254T12 , B6304T3 , B6304T5 , D5204T7 , D5204T2 , D5204T3 , B5204T8 , D5244T11 , B4154T5 , B4154T4 , D4204T20 , D4204T8 , D4204T9 , D4204T4 , D4204T5 , D4204T14 , D4204T11 , B4204T37 , B4204T19 , B4204T26 , B4204T26P , B4204T29 , B4204T29P , B420T2 , B420T , B4204T46 , B4204T34 , B4204T56 , B4204T48 , B4204T31 , B4204T31P , B420T3 , B420T4 , B420T6 , B420T5 , GB5252S , B6284T , B6304S3 , B6294S2 , B6294S , B6294T , B6304T2 , B8444S , B6324S5 , B5254T6 , B5254T8 , D5244T19 , D5244T14 , B5254T10 , B5254T11 , B6304S2 , D4204T23 , D4204T23P , B4204T27 , B4204T34P , B4204T35 , D420T2 , D4204T16 , D4204T7 , D4204T14P , B4204T23 , B5204T9 , B4204T2 , B4184S9 , D5204T6 , D5204T4 , B4204T38 , D4204T13 , B4204T17 , B4204T33 , D5244T17 , D82PHEV , D5244T12 , D5244T23 , D87PHEV , D5244T20 , D97PHEV , D420T8 , B5244T2 , B5254FS , D4204T12 , D4204T12P ,

B4204T47 , B4204T14 , B4204T14P , B3154T , B3154T2 , B3154T7 , B3154T9 , B3154T10 , B3154T5 , B3154T5P , D5244T16 , D5244T22 , B420T11 , B420T56 , D5244T18 , D4204T6

Dauer der Garantie Pas de garantie (consommable)

Tarifcode Normaler Tarif (TN)

Garantieverfahren NO



***Öffentlicher Preis ohne MwSt. : 9 €**

*Empfohlene Nutzerpreise anwendbar von 01/09/2026 bis 31/08/2027

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankreich

Tel. : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Montag bis Freitag von 8:00 bis 12:00 Uhr und 13:30 bis 17:30 Uhr (16:30 Uhr am Freitag)