Komplette Verschlusskappe M10x1,25

Artikelnummer : SA 2025




Artikelbezeichnung	Komplette Verschlusskappe M10x1,25
Barcode	3700461431449
Intro	Kompletter Verschlussstopfen M10x1.25, der für die Reparatur von Ölwannen mit beschädigtem Innengewinde entwickelt wurde.
Texte	Dieser Stopfen behält die ursprüngliche Gewindesteigung von M10x1,25 bei, hat aber einen größeren Gewindedurchmesser, der eine effiziente Wiederaufnahme in ein beschädigtes Kurbelgehäuse ermöglicht. Er wird direkt anstelle des Originalstopfens montiert, ohne dass ein Nachschneiden erforderlich ist. Er besteht aus zwei Teilen, von denen der erste nach der Installation am Kurbelgehäuse befestigt bleibt, während der zweite für die folgenden Ölwechsel verwendet wird. Eine zuverlässige, schnelle und kostengünstige Lösung, um den Austausch des Kurbelgehäuses zu vermeiden.
Motorcodes	DW10TD , RHY , DW8 , WJZ , DW8B , WJY , DV6BTED4 , 9HW¤9H02 , 9HW , 9H02 , DV6ATED4 , 9HX¤9H02 , 9HX , DV6TED4 , 9HZ¤9H01 , 9HZ , 9H01 , 9HT¤9H02 , 9HT , DV6TED4B , 9HV¤9H01 , 9HV , DV6C , 9HL¤9H05 , 9HL , 9H05 , 9HR¤9H05 , 9HR , DV6E , 9HN¤9H06 , 9HN , 9H06 , DV6DTED , 9HP¤9H06 , 9HP , DV6FD , BHY¤BH02 , BHY , BH02 , DV6FC , BHZ¤BH01 , BHZ , BH01 , 9HF¤9H06 , 9HF , DV6FE , BHW¤BH02 , BHW , DV6BUTED4 , 9HT¤9H03 , 9H03 , DV6TED4BU , 9HS¤9H04 , 9HS , 9H04 , DV6AUTED4 , 9HX¤9H03 , EB2ADT , HNP¤HN05 , HNP , HN05 , EB2ADTS , HNS¤HN05 , HNS , DV4TD , 8HT , 8HX , 8HZ , DV4TED4 , 8HY , DV4C , 8HR¤8H01 , 8HR , 8H01 , 8HP¤8H01 , 8HP , 9HD¤9H05 , 9HD , 9HY¤9H01 ,

9HY , DV6FC¤DV6FCU , BHX¤BH01 , BHX , DV6FCU , DW10CTED4 , RHE¤RH02 , RHE , RH02 , DW10FD , AHR¤AH01 , AHR , AH01 , AHX¤AH01 , AHX , RHB¤RH02 , RHB , RHH¤RH02 , RHH , 9HC¤9H05 , 9HC , DW12BTED4 , 4HP¤4H01 , 4HP , 4H01 , 4HR¤4H01 , 4HR , 4HT¤4H01 , 4HT , 4HS¤4H01 , 4HS , DW12C , 4HL¤4H02 , 4HL , 4H02 , DW12MTED4 , 4HN , DW12M , 4HK , DW10ATED , RHZ , DW10FUE , AHM¤AH03 , AHM , AH03 , DW12RUE , 4HA¤4H03 , 4HA , 4H03 , DW10FUD , AHN¤AH03 , AHN , DW10FUC , AHP¤AH03 , AHP , DW12RUD , 4HB¤4H03 , 4HB , DW12RUC , 4HC¤4H03 , 4HC , DW10BTED+ , DW10BTED , RHX , DW10ATED4 , RHW , DV6UTED4 , 9HU , DW10CD , AHZ¤RH02 , AHZ , DW10CE , AHY¤RH02 , AHY , DV6UC , 9HM¤9H07 , 9HM , 9H07 , DV6FDU , BHS¤BH02 , BHS , BHV¤BH02 , BHV , DV4TED , 8HS , DW10CTED4¤DW10CB , RHD¤RH02 , RHD , DW10CB , DW10TUD , RHV , UGJC , DURATORQ , XUJA , XUJB , T3JB , G8DC , MTDA , G8DB , HHDA , T1DA , T1DB , T3DA , T3DB , TYDA , UKDB , UFDB , TXDB , G8DA , HHDB , F6JA , F6JB , HHJA , HHJB , F6JD , KVJA , HHJF , HHJC , HHJD , HHJE , UBJA , TZJA , TZJB , T3JA , G8DD , GPDA , G8DE , G8DF , GPDC , NGDA , NGDB , T1WA , T1WB , TXWA , UFDA , TXDA , TXBA , T1BA , T1BB , T1BC , TXBB , AZBC , UKBA , UKBB , UFBA , UFBB , KNBA , U3CA , NGCA , KNWA , T3CA , T3CB , T3CC , UGCA , UGCB , XUCC , XUCD , XVCB , XVCC , XVCA , XVCE , XVCF , XWCB , XWCA , XUCG , XUCF , XXCC , XXCA , 224DT , Y4 , Y6 , W16D16 , N47C16A , XU10J4R , RFV , XUD9A , D9B , DW12TED4 , 4HX , AHV¤AH01 , AHV , AHS¤AH01 , AHS , RHC¤RH02 , RHC , EB2DT , HNZ¤HN01 , HNZ , HN01 , 2WZTV , 1WZ , 3WZTV , 4WZFTV , 4WZFHV , 3WZHV , D4164T , D4162T

Dauer der Garantie Pas de garantie (consommable)

Tarifcode Normaler Tarif (TN)

Garantieverfahren NO



***Öffentlicher Preis ohne MwSt. : 9 €**

*Empfohlene Nutzerpreise anwendbar von 01/09/2026 bis 31/08/2027

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankreich

Tel. : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Montag bis Freitag von 8:00 bis 12:00 Uhr und 13:30 bis 17:30 Uhr (16:30 Uhr am Freitag)