Tragbares Thermometer/Hygrometer

Artikelnummer : AC 4221



Artikelbezeichnung	Tragbares Thermometer/Hygrometer
Barcode	3700461410796
Intro	Dieses Gerät ist ein hochpräzises Hygro-Thermometer, mit dem Sie die relative Luftfeuchtigkeit und die Umgebungstemperatur messen können. Es hat einen geringen Energieverbrauch und verfügt über einen sicheren Betrieb, Datenerhalt, Ersatzteil, Maximal- und Mindestspeicher, Höchst-/Mindesttemperatur-Rückstellung... und hat mehrere Funktionen. Dieser Parameter ist mehr als wichtig in der Meteorologie, der Klimatechnik, in einigen Industrie- und Freizeitbereichen sowie beim Trocknen von Farbe oder verschiedenen Chemikalien, das je nach Luftfeuchtigkeit unterschiedlich sein kann.
Merkmale	Merkmale: - LCD-Display - Messbereich: Temperatur: 0 °C/+50 °C (32 °F/122 °F) Relative Luftfeuchtigkeit: 0 %/100 % - Abtastrate: 1 Mal/Sekunde - Reaktionszeit: Messung der relativen Luftfeuchtigkeit: ca. 4 s Temperaturmessung: 5/30 s - Batterien: 4x AA (nicht im Lieferumfang enthalten) - Betriebstemperaturbereich: 0 °C/+50 °C - Lagertemperaturbereich: -10 °C/+60 °C - Anzeige für niedrigen Batteriestand auf dem Display

Dauer der Garantie	2 Jahre
Andere	Batteriebetrieben
Länge	230 mm
Breite	84 mm
Höhe	43 mm
Tarifcode	Normaler Tarif (TN)
Garantieverfahren	EASY



***Öffentlicher Preis ohne MwSt. : 69 €**

*Empfohlene Nutzerpreise anwendbar von 01/09/2026 bis 31/08/2027

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankreich

Tel. : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Montag bis Freitag von 8:00 bis 12:00 Uhr und 13:30 bis 17:30 Uhr (16:30 Uhr am Freitag)