
Calado distribución PSA 1.2 puretech 12V Turbo

Referencia : OM 3797



nombre de artículo	Calado distribución PSA 1.2 puretech 12V Turbo
Código de barras	3701555309507
Introducción	Esta caja le permitirá ajustar la sincronización sólo en Motores Turbo sin tener que desmontar varias piezas.
Texto	Este kit le evita tener que desmontar los siguientes componentes del Motores: - bomba de combustible - inyectores - raíl de inyección - la segunda tapa de culata de aluminio Esto le ahorra tener que sustituir la junta original de la tapa de culata de aluminio y todas las juntas tóricas y juntas de cobre. El motor Puretech Turbo está equipado con una bomba de vacío, por lo que puede pasar por el plano de accionamiento para ir directamente al árbol de levas. También disponible para motores de aspiración natural: kit de distribución Puretech OM 4041 de 3 cilindros PSA 1.0-1.2 VVT.
Más producto	Ahorro de tiempo
Caracteristicas	Espesor del plano de los dos cerdos: 8mm y 9mm
Apto para	Modelos : - Citroën: Berlingo II, Berlingo III, C3 IV, C3 Aicross, C3 Picasso, C4 Cactus, C4 III, C4

	Picasso, C4 Space Tourer, C5 Aircross - Peugeot: 208 I, 208 II, 2008, 2008 II, 308 II, 3008 I, 3008 II, 5008, 5008 II, Partner - Opel: Combo-E (X19), Combo-E Life (X19), Crosslande X (P17), Grandland X (A18), Corsa VI, Mokka II - DS: 4, 3, 3 Crossback - Toyota: Proace City
Códigos motores	1PP , 5F01 , 5FS , 5G06 , 5GF , AH01 , B12XE , B12XEL , B12XHL , B12XHT , BH02 , BHY , BNZ , D12XE , D12XEL , D12XHL , D12XHT , DV5RC , DV5RCD , DV5RCF , DV5RD , DV6FD , DW10BTED4 , DW10FC , DW10FDCU , EB0 , EB2 , EB2ADT , EB2ADTD , EB2ADTDB , EB2ADTS , EB2ADTX , EB2D , EB2DT , EB2DTM , EB2DTS , EB2DTSD , EB2F , EB2FA , EB2FAD , EB2FB , EB2FD , EHZ , EP6C , EP6FADTXD , F12XE , F12XHL , F12XHT , HM01 , HM02 , HM03 , HM05 , HMH , HMM , HMP , HMR , HMT , HMU , HMX , HMY , HMZ , HN01 , HN02 , HN04 , HN05 , HN07 , HNE , HNK , HNN , HNP , HNS , HNV , HNX , HNY , HNZ , LDC , LEG , LES , LEZ , RH01 , RHR , YH01 , YHT , YHX , YHY , YHZ , ZM01 , ZMZ , HNZ¤HN01 , HNP¤HN05 , HNS¤HN05 , EB2¤EB2F , HMZ¤HM01 , EB2¤EB2D¤EB2F , HMT¤HM01 , ZMZ¤ZM01 , HNV¤HN04 , HMP¤HM01 , HMM¤HM05 , HMR¤HM05 , HMX¤HM03 , HNY¤HN02 , HNE¤HN05 , HNN¤HN07 , EB2D¤EB2FD , HMU¤HM01 , HNX¤HN02 , HMY¤HM02 , EB2ADT¤EB2ADTD , HNK¤HN05 , EB2LTEDH2 , HPX¤HN09 , HPX , HN09 , HMH¤HM05 , LES¤HNZ , LES¤HNP , D12XHL¤F12XHL , LEG¤HNS , D12XHT¤F12XHT , LEZ¤HMR , D12XE¤F12XE , HPV¤HN09 , HPV
Códigos OEM	0109 2B , 0109-2C , 0109-2D , 0197-N , EN-52127-1 , EN-52127-2 , EN-52588 , G-0109-6 , J-0109-2C , J-0109-2D
Periodo de garantía	2 años
Tipo de vehículo	VCL
Motorización	1.2
Tipo de combustible	Gasolina
Código de tarifa	Tarifa Normal (TN)
Gama de producto	Aprobado por SNR
Warranty Procedure	EASY
Vídeos de operaciones	Cliquez sur l'opération qui vous intéresse pour voir la **vidéo**:  MISE EN PLACE DES PIGES DE CALAGE
Se entrega en un estuche	SI
Tamaño del inserto	1/3



CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Francia

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Monday to Friday - From 8 to 12h and from 13h30 to 17h30 (16h30 on friday)