Ajuste de PSA / Mini 1.4 - 1.6 VTI - THP 16V

Referencia : OM 3748



nombre de artículo	Ajuste de PSA / Mini 1.4 - 1.6 VTI - THP 16V
Código de barras	3700461467479
Caracteristicas	Compatible con Motores turboalimentados.
Apto para	Modelos : Mini: One (R56), Mini Cooper (R55/R56), Clubman, Clubvan, Countryman, Coupé, Paceman, Roadster Citroën: C3 III, C4, C4 Picasso, C5III, DS3, Berlingo III, DS: DS3, DS4, DS5 Peugeot: RCZ, 207, 308, 2008, 3008, 5008, Partner III Motores: 1.4 VTI, 1.5 VTI, 1.6 THP
Códigos motores	5F01 , 5F03 , 5F05 , 5F08 , 5FG , 5FH , 5FK , 5FP , 5FS , 5FU , 5FW , 5G04 , 5G05 , 5G06 , 5GF , 5GM , 5GN , 5GP , 5GR , 8F01 , 8F02 , 8FN , 8FP , 8FR , 8FS , DGX , DGY , EP3 , EP3C , EP6 , EP6C , EP6CB , EP6CDTR , EP6CDTX , EP6FADTXHPD , EP6FADTXHPE , EP6FDTR , EP6FDTX , N16B16A , 5FS¤5F01 , 5FK¤5F01 , 8FP¤8F01 , 8FR¤8F01 , 8FN¤8F02 , 5FP¤5F05 , 5FW¤5F05 , 5FL¤5F01 , 5FL , 5FL¤5F07 , 5F07 , 5FU¤5F03 , 5GM¤5G04 , DGX¤5G06 , 5GR¤5G04 , 5GN¤5G05 , EP6LTCHPE , DGM¤5G11 , DGM , 5G11 , DGY¤5G06 , EP6LTCHP , DGN¤5G11 , DGN , 5FH¤5F01 , EP6FADTXD , 5GF¤5G06 , EP6FADTX , 5GG¤5G06 , 5GG , 5FG¤5F08
Códigos OEM	0197-A1 , 0197-A2 , 0197-A3 , 0197-B , 0197-BZ , 0197-M , 103317 , 11 9 340 , 11 9 540 , 11 95 40 , 119340 , 119540 , 119550 , 119590 , 81833 , 81840 , 81841 , 829G3 , 9822827080 , 9824831480

Periodo de garantía	5 años
Tipo de combustible	Gasolina
Código de tarifa	Tarifa Normal (TN)
Gama de producto	Aprobado por SNR
Warranty Procedure	EASY
Se entrega en un estuche	SI
Tamaño del inserto	1/3



***Public price Exl. Tax : 89 €**

*Applicable user fees from 01/09/2026 to 31/08/2027

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Francia

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Monday to Friday - From 8 to 12h and from 13h30 to 17h30 (16h30 on friday)