Kit extracción electrodos bujías M8 especial 1.4-1.6 HDI-Tdci

Referencia : OM 3769



nombre de artículo	Kit extracción electrodos bujías M8 especial 1.4-1.6 HDI-Tdci
Código de barras	3700461450587
Introducción	Kit para extraer la parte final del electrodo que no puede extraerse en caso de rotura o agarrotamiento en el interior del asiento de la bujía M8. Este kit fácil de usar reduce considerablemente el tiempo y el coste del trabajo.
Más producto	Perforación a ciegas gracias a la guía
Incluye	Contenido: - Barra de extracción M4 con tuerca montada - SA3764: broca para rosca interior M4 con prolongador montado - Martillo de palanca para extraer bujías M8 - SA3763: broca de Ø3,2 con prolongador montado - SA3768: guía para bujías M8x1
Apto para	Modelos : Citroën: Xsara, Xsara break, Xsara coupé, Xsara Picasso, Berlingo, C2, C3, C3 pluriel, C4, C4 grand Picasso, C5, C5 break, DS3 Suzuki: Liana, Kombi Toyota : Aygo Mazda : 2 Volvo : S 40, V 50 Ford : C-Max, Fiesta, Focus, Focus C-Max, Focus ll, Fusion Peugeot: 107, 206, 207, 208, 307, 308, 407, 1007, 3008 Motores: 1.4 HDI, 1.6 HDI, 1.4 HDI 16V, 1.6 HDI 16V, 1.6 HDI 110 FAP, 1.4 DDIS, 1.4

	CD, 1.6 D, 1.4 TDCI, 1.6 TDCI, 1.4 HDI ECO 70
Códigos motores	8HX (DV4TD) , 8HZ (DV4TD) , 9HZ (DV6TED4) , 8HY (DV4TED4) , 9HX (DV6ATED4) , 9HY (DV6TED4) , 2WZ-TV , F6JA , D4164T , HHDA , HHDB , G8DA , G8DB , G8DD , GPDA , F6JB , HHJA , HHJB
Periodo de garantía	2 años
Tipo de combustible	Diesel
Código de tarifa	Tarifa Normal (TN)
Warranty Procedure	EASY



***Public price Exl. Tax : 359 €**

*Applicable user fees from 01/09/2026 to 31/08/2027

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Francia

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Monday to Friday - From 8 to 12h and from 13h30 to 17h30 (16h30 on friday)