Extractor universal de poleas acercamiento rápido Ø47-110mm

Referencia : OM 4044



nombre de artículo	Extractor universal de poleas acercamiento rápido Ø47-110mm
Código de barras	3700461482403
Introducción	Para desmontar poleas de árbol de levas de 2, 3, 4, 6 y 9 patas. También adecuado para poleas de cigüeñal/amortiguador con roscas M8x1,25 y M10x1,5 y algunos volantes de inercia.
Incluye	Se suministra con: - juego de abrazaderas 1.5DCI (SA4046) - juego de tornillos M8x1,25, longitud 50 mm - juego de tornillos M10x1,5, longitud 50 mm
Códigos motores	182B4000 , 182B9000 , 186A6000 , 186A8000 , 186A9000 , 188A2000 , 188A7000 , 188B2000 , 192A1000 , 192A3000 , 192A5000 , 192A8000 , 192A9000 , 192B1000 , 192B4000 , 192B5000 , 199A5000 , 223A7000 , 223B1000 , 32302 , 37101 , 4HY , 4HY DW12UTED , 6FZ , 6FZ EW7J4 , 937A2000 , 937A3000 , 937A4000 , 937A5000 , 937A6000 , 939A1000 , 939A2000 , 939A7000 , 939A8000 , D19AA , K4M606 , K4M616 , K4M690 , K4M690 K4M698 , K4M696 , K4M697 , K4M842 , K4M896 , K4M_6 , K4M_8 , K9K612 , K9K626 , K9K656 , K9K656 K9K667 , K9K658 , K9K666 , K9K790 K9K792 , K9K796 , K9K846 , K9K856 , K9K858 , K9K892 , K9K894 , K9K896 , K9K898 , K9K_6 , K9K_7 , K9K_8 , RFN , RFN EW10J4 , RHF RH01 DW10BTED4 , RHF¤RH01 , RHG , RHG DW10UTED4 , RHJ , RHJ DW10BTED4 , RHK , RHK DW10UTED4 , RHL , RHL DW10BTED4 , RHR RH01 DW10BTED4 , RHR¤RH01 , RHS , RHS DW10ATED , RHV , RHV DW10TUD , RHY , RHY DW10TD , RHZ , RHZ DW10ATED , RLZ , RLZ EW10D , DW10TD , DW10BTED4 ,


RHR , RH01 , EW10J4 , RHF , EW7J4 , DW10ATED , EW10D , DW10UTED4 , DW10TUD , DW12UTED , K9K667 , K9K790 , K9K792 , K4M698 , 607951 , K9K636 , K9K608 , K9K , F9Q_7 , F9Q770 , RFR , K9K646 , K9K609 , K9K628 , K9K629 , K9K638 , K9K639 , K4J_7 , K4J712 , K4J711 , K4J713 , K4M_7 , K4M748 , F9Q780 , F9Q782 , F4R_7 , F4R730 , F4R732 , K4J710 , K9K712 , K9K710 , K9K716 , K9K700 , K9K704 , K9K714 , K9K702 , K4M744 , K4M745 , F4R736 , F4R738 , K9K772 , K9K764 , K9K768 , K9K766 , K4M800 , K4M801 , K4J780 , K9K774 , K9K770 , K4M862 , K4M804 , K9K740 , K9K718 , F4R700 , F4R704 , F4R701 , F4R705 , G8T_7 , G8T716 , G8T714 , F9Q_8 , F9Q820 , F9Q826 , F4R790 , F4R792 , F4R794 , F4R795 , F4R796 , F4R797 , K9K832 , K9K836 , K9K837 , K9K830 , K9K834 , K4M839 , K4M838 , K9K647 , K9K674 , K9K675 , K9K676 , K9K677 , K4M750 , F9Q790 , K4M752 , F8Q_6 , F8Q662 , F8Q630 , F8Q660 , F8Q632 , K4M753 , K4M754 , K9K806 , K9K804 , K9K816 , K9K808 , K4M830 , K9K802 , K4M831 , K9K800 , G8T760 , K4M720 , F4P_7 , F4P760 , F9Q718 , F9Q717 , F4R780 , F9Q710 , F9Q716 , K4M710 , K4M714 , F4P770 , F4P774 , F4P771 , F4P775 , F9Q752 , F9Q754 , F9Q_6 , F9Q670 , F9Q750 , F9Q674 , F4R712 , F4R715 , F4R713 , F4R714 , F4R764 , F4R765 , F4R787 , F4R786 , K4M716 , F9Q758 , F9Q759 , F9Q650 , F9Q664 , F4R784 , F4R_8 , F4R811 , F4R813 , F4R800 , F4R802 , K9K849 , K9K780 , K9K782 , K4M824 , F9Q772 , F9Q774 , K4J714 , K4J750 , K4M700 , K4M708 , F4P720 , F4P722 , F9Q732 , F9Q731 , F9Q744 , K4M704 , K4M701 , K4M709 , F4R740 , F4R744 , F4R746 , K4M712 , K4J730 , K4J740 , K9K728 , K9K729 , K9K732 , K9K722 , K4M760 , K4M761 , F9Q800 , F4R771 , F4R770 , K9K734 , K9K724 , K4M813 , K4M812 , F9Q818 , F9Q804 , F9Q803 , F9Q816 , K9K726 , K4M856 , F4R776 , K4J732 , K4M764 , F4R774 , K4M788 , K4M858 , K4M866 , F9Q872 , F9Q870 , K4M848 , K9K657 , K4J770 , K9K762 , K4M794 , K9K752 , K9K750 , K9K760 , K4M790 , K4M791 , G8T740 , K4M782 , F9Q812 , K4M766 , K9K648 , K9K649 , K9K_5 , K9K500 , K9K502 , F9Q740 , F9Q748 , F9Q796 , F9Q733 , F4R741 , F4R747 , F9Q760 , F9Q762 , F4R720 , K9K820 , K4M854 , F4R762 , F4R763 , F4R766 , F4R767 , 1SZFE , 2NZFE , 2SZFE , 1SZ

Periodo de garantía 5 años

Código de tarifa Tarifa Normal (TN)

Gama de producto Aprobado por SNR

Warranty Procedure EASY



***Public price Exl. Tax : 165 €**

*Applicable user fees from 01/09/2026 to 31/08/2027

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Francia

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Monday to Friday - From 8 to 12h and from 13h30 to 17h30 (16h30 on friday)