Extractor bujías de precalentamiento Mercedes CDI

Referencia : OM 9256



nombre de artículo	Extractor bujías de precalentamiento Mercedes CDI
Código de barras	3700461427381
Introducción	Esta herramienta se utiliza para extraer la bujía incandescente suelta del pozo de la culata y limpiarla.
Incluye	Contenido: - 2 escariadores M10x1-M12x1,25 - extractor con pinzas
Apto para	Apto para (códigos Mercedes) : OM604 , OM605 , OM606 , OM611 , OM612 , OM613 , OM646 , OM647 , OM648 (2.1, 2.2, 2.7, 3.2 CDI)
Periodo de garantía	2 años
Tipo de combustible	Diesel
Código de tarifa	Tarifa Normal (TN)
Warranty Procedure	EASY



CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Francia

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Monday to Friday - From 8 to 12h and from 13h30 to 17h30 (16h30 on friday)