Casquillo de 22 mm, hexagonal, L. 110 mm

Referencia : SA 0081



nombre de artículo Casquillo de 22 mm, hexagonal, L. 110 mm

Código de barras 3700461451607

Códigos motores 33601 , 67501 , VM07B , VM31B , VM08B , VM32B , 84A , VM82A , VM96A , VM80A , VM81A , VM4HT24 , CN , DE , AAS , CR , CY , AAZ , 1Z , ASV , AHF , AGR , ALH , AFN , AFB , AKN , AVG , AFF , AHU , AHH , AKE , BAU , BDH , AYM , BFC , BCZ , BDG , M41B17 , 174T1 , 246TB , 246DB , 246DA , M51D25 , 256T1 , M47D20 , 204D1 , 246TA , M51TU , M00 , VMHR425 , ENC , VM69B , XUD9A , DJY , D9B , XUD7 , 161A , XUD9BTF , DHX , DJ5 , T9A , DJ5TED , THX , 8140.63 , 814063 , XUD9TF¤XUD9TFL , D8B , XUD9TF , XUD9TFL , XUD9 , DJZ , XUD9SD , DHW , XUD9TE , DHY , XUD11ATE , PHZ , XUD9BSD , DHV , D8A , 662920 , 662LA , SD33 , SD23 , 8140.47 , 814047 , 8140.43 , 814043 , 8140.67 , 814067 , 8140.473700 , 8140.672200 , 160A6000 , 176A3000 , 176B7000 , 176A5000 , XUD9TF¤XUD9TFW2 , XUD9TFW2 , 160B6046 , 160D1000 , 146B3000 , TD27T , TD27 , TD27A , DURATORQ , D6BA , SCB , SFA , SCC , SCD , D2FA , D2FB , D4FA , 20T2N , 8140.23 , 814023 , 8140.67F , 814067F , 8140.27S , 814027 , 8140.47R , 814047R , 8140.43C , 814043C , J3 , 835A4000 , 11L , 16L , 12L , 21L , 19L , 11A , 95A , 14L , 256T , RF , MD25NA , WL , MD25TI , R2 , 601911 , 602911 , 602961 , 615940 , 616912 , 617952 , 617912 , 616 , 603963 , 601912 , 602962 , 602912 , 603912 , 603960 , 603913 , 601913 , 604910 , 605960 , 604915 , 651912 , 651913 , 651911 , 651921 , 651924 , 605911 , 606910 , 604917 , 604912 , 605912 , 605962 , 602982 , 606912 , 606962 , 651925 , 602930 , 617 , 617931 , 602931 , 602983 , 603931 , 606964 , 603972 , 616936 , 651960 , 651916 , 606961 , 603971 , 651961 , 651980 , 601970 , 651950 , 651 , 616963II , 616963 , 616910 , 602980 , 601943 , 601 , 602 , 602980V , 602980VI ,

601943V , 651955 , 651957 , 651956 , 601940 , 602940 , 601940I , 602940I , 617913 , 616937 , 616939 , 601940V , 616913 , 602940V , 651940 , 601942 , 4D56 , 4D56T , 4M41 , YD22 , LD20 , SD25 , TD25 , RD28 , RD28T , TD42 , RD28TI , ZD30 , ZD30DDTI , SD33T , A428II , YD25DDTI , CD20T , CD20 , TD27E , TD27F , TD27G , TD27H , TD27TI , LU7 , 17DR , 2H8 , X17DTL , LD1 , Y20DTH , LRE , Y22DTR , L50 , LL9 , X22DTH , X20DTH , 25DT , X25DT , 17D , TUD5B , VJX , DW8 , WJZ , F8Q_7 , F8Q742 , F8Q732 , F8Q_6 , F8Q678 , F9Q_7 , F9Q780 , F9Q782 , F9Q722 , G8T_7 , G8T714 , F8Q724 , F8Q640 , F8Q642 , F8Q682 , F9Q710 , F9Q716 , F9Q717 , S9U_7 , S9U714 , S9U740 , S8U_7 , S8U770 , S8U772 , S9W_7 , S9W702 , F9Q770 , S9W700 , F9Q734 , F9Q736 , F9Q731 , F9Q744 , S8U780 , S8U758 , S8U782 , 20T2R , SD1TD , HR492HT , D223L , AKU , 1Y , AEY , AQM , AGP , AHU¤1Z , ASY , AYQ , AEF , 661 , 662 , 28TD , 4JB1TC , VM41B , Y22DTH , JK , ALE , JP , 1V , JR , 1C , CR¤JK , DV , 1S , ACT , DW , 1G , ANJ , APA , AGX , AHD , AVR , BBE , BBF , AGK , ATA , AKW , AGD , ASX , AAB , ACV , AXL , 1X , ABL , AJA , AUF , AXG , AHY , CS , JX , KY , AYC , AYY , D24 , D24T , TD24 , D24TIC , DN , D24TIC2 , D24TIC DN , D24TIC2 DN , D4192T2 , D5252T

Periodo de garantía Sin garantía (consumibles)

Adaptadores Hexagonal hembra

Longitud (mm) 110 mm

Dimensión de la adaptadores 22mm

Código de tarifa Tarifa Normal (TN)

Warranty Procedure NO



CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Francia

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Monday to Friday - From 8 to 12h and from 13h30 to 17h30 (16h30 on friday)