Casquillo de 22 mm, hexagonal, L. 110 mm

Referencia : SA 0081



nombre de artículo Casquillo de 22 mm, hexagonal, L. 110 mm

Código de barras 3700461451607

Códigos motores 33601 , 67501 , VM07B , VM31B , VM08B , VM32B , 84A , VM82A , VM96A , VM80A , VM81A , VM4HT24 , CN , DE , AAS , CR , CY , AAZ , 1Z , ASV , AHF , AGR , ALH , AFN , AFB , AKN , AVG , AFF , AHU , AHH , AKE , BAU , BDH , AYM , BFC , BCZ , BDG , M41B17 , 174T1 , 246TB , 246DB , 246DA , M51D25 , 256T1 , M47D20 , 204D1 , 246TA , M51TU , M00 , VMHR425 , ENC , VM69B , XUD9A , DJY , D9B , XUD7 , 161A , XUD9BTF , DHX , DJ5 , T9A , DJ5TED , THX , 8140.63 , 814063 , XUD9TF¤XUD9TFL , D8B , XUD9TF , XUD9TFL , XUD9 , DJZ , XUD9SD , DHW , XUD9TE , DHY , XUD11ATE , PHZ , XUD9BSD , DHV , D8A , 662920 , 662LA , SD33 , SD23 , 8140.47 , 814047 , 8140.43 , 814043 , 8140.67 , 814067 , 8140.473700 , 8140.672200 , 160A6000 , 176A3000 , 176B7000 , 176A5000 , XUD9TF¤XUD9TFW2 , XUD9TFW2 , 160B6046 , 160D1000 , 146B3000 , TD27T , TD27 , TD27A , DURATORQ , D6BA , SCB , SFA , SCC , SCD , D2FA , D2FB , D4FA , 20T2N , 8140.23 , 814023 , 8140.67F , 814067F , 8140.27S , 814027 , 8140.47R , 814047R , 8140.43C , 814043C , J3 , 835A4000 , 11L , 16L , 12L , 21L , 19L , 11A , 95A , 14L , 256T , RF , MD25NA , WL , MD25TI , R2 , 601911 , 602911 , 602961 , 615940 , 616912 , 617952 , 617912 , 616 , 603963 , 601912 , 602962 , 602912 , 603912 , 603960 , 603913 , 601913 , 604910 , 605960 , 604915 , 651912 , 651913 , 651911 , 651921 , 651924 , 605911 , 606910 , 604917 , 604912 , 605912 , 605962 , 602982 , 606912 , 606962 , 651925 , 602930 , 617 , 617931 , 602931 , 602983 , 603931 , 606964 , 603972 , 616936 , 651960 , 651916 , 606961 , 603971 , 651961 , 651980 , 601970 , 651950 , 651 , 616963II , 616963 , 616910 , 602980 , 601943 , 601 , 602 , 602980V , 602980VI ,

601943V , 651955 , 651957 , 651956 , 601940 , 602940 , 601940I , 602940I , 617913 , 616937 , 616939 , 601940V , 616913 , 602940V , 651940 , 601942 , 4D56 , 4D56T , 4M41 , YD22 , LD20 , SD25 , TD25 , RD28 , RD28T , TD42 , RD28TI , ZD30 , ZD30DDTI , SD33T , A428II , YD25DDTI , CD20T , CD20 , TD27E , TD27F , TD27G , TD27H , TD27TI , LU7 , 17DR , 2H8 , X17DTL , LD1 , Y20DTH , LRE , Y22DTR , L50 , LL9 , X22DTH , X20DTH , 25DT , X25DT , 17D , TUD5B , VJX , DW8 , WJZ , F8Q_7 , F8Q742 , F8Q732 , F8Q_6 , F8Q678 , F9Q_7 , F9Q780 , F9Q782 , F9Q722 , G8T_7 , G8T714 , F8Q724 , F8Q640 , F8Q642 , F8Q682 , F9Q710 , F9Q716 , F9Q717 , S9U_7 , S9U714 , S9U740 , S8U_7 , S8U770 , S8U772 , S9W_7 , S9W702 , F9Q770 , S9W700 , F9Q734 , F9Q736 , F9Q731 , F9Q744 , S8U780 , S8U758 , S8U782 , 20T2R , SD1TD , HR492HT , D223L , AKU , 1Y , AEY , AQM , AGP , AHU¤1Z , ASY , AYQ , AEF , 661 , 662 , 28TD , 4JB1TC , VM41B , Y22DTH , JK , ALE , JP , 1V , JR , 1C , CR¤JK , DV , 1S , ACT , DW , 1G , ANJ , APA , AGX , AHD , AVR , BBE , BBF , AGK , ATA , AKW , AGD , ASX , AAB , ACV , AXL , 1X , ABL , AJA , AUF , AXG , AHY , CS , JX , KY , AYC , AYY , D24 , D24T , TD24 , D24TIC , DN , D24TIC2 , D24TIC DN , D24TIC2 DN , D4192T2 , D5252T

Periodo de garantía Sin garantía (consumibles)

Adaptadores Hexagonal hembra

Longitud (mm) 110 mm

Dimensión de la adaptadores 22mm

Código de tarifa Tarifa Normal (TN)

Warranty Procedure NO



***Public price Exl. Tax : 21 €**

*Applicable user fees from 01/09/2026 to 31/08/2027

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Francia

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Monday to Friday - From 8 to 12h and from 13h30 to 17h30 (16h30 on friday)