Tapón completo M22x1,5

Referencia : SA 2018



nombre de artículo Tapón completo M22x1,5

Código de barras 3700461431371

Códigos motores VM07B , VM31B , VM08B , VM32B , 84A , VM82A , VM96A , VM80A , VM81A , VM4HT2 , VM4HT24 , 160D100 , 8140.61200 , 814061 , 8144.61200 , 814461 , 8144.21220 , 814421 , 350A1000 , M10B20 , M05 , M10B20T , M30B30 , 164VB , 184VC , 236EA , M30B28 , 286EV1 , 286EZ1 , 286EC , M30B32 , M30B25 , 256EA , 326TA , M30B35M , 346TA , LDV , A13DTC , LSF , A13DTR , A13DTE , M00 , VMHR425 , ENC , VM69B , 169A4000 , F28TDCR , 8140.43S , 814043S , 8140.63 , 814063 , 8140.43N , 814043N , F30DT¤30DT , F1CE0481D , F30DT , 30DT , F1CE3481E , F1CE3481N , 220A2000 , F13DTE5 , FHZ , F136E , F136ED , 126A000 , 126A1000 , 126A2000 , 126A2048 , 169A1000 , 312B2000 , 312B5000 , 312A3000 , 312A9000 , 312B3000 , 312A1000 , 312B4000 , 330A1000 , 843A1000 , 55283775 , 46345266 , 55266963 , 188A5000 , 182B6000 , 182B2000 , 182A3000 , 182A4000 , 182A6000 , 160A7000 , 844A2000 , 198A5000 , 198A7000 , 198A8000 , 170A046 , 170A000 , 170A1000 , 1170A1046 , 176B2000 , 223A5000 , 188A9000 , 199A2000 , 223A9000 , 186A9000 , 263A2000 , 263A6000 , 199A3000 , 280A1000 , 8140.27 , 814027 , 149B1000 , 8144.61 , 230A3000 , 8140.47 , 814047 , 8140.43 , 814043 , XUD9A , DJY , 8140.67 , 814067 , F1AE0481C , 8140.473700 , 230A2000 , 8140.672200 , F1AE3481G , F1AE3481D , F1AE3481E , F1AGL411B , F1AGL4114 , F1AGL411D , F1AGL4113 , F1AGL411C , F1AGL4112 , F1AGL4111 , F1AGL4115 , F1CFA401C , F1CFA401A , F1AE0481D , F1AE0481N , F1CE0441A , F1AGL411A , F1AGL411M , 146A6000 , 146A5000 , 149B3000 , 127A5000 , 146A9000 , 149C1000 , 146D6000 , 146B2000 , 146C6000 , 146D7000 , 146D5000 , 146C5000 ,


TU3A¤TU3AE5 , KFT¤KF01 , KFT , KF01 , TU3A , TU3AE5 , TU3A¤TU3JP , KFV , TU3JP , 939B5000 , 199A4000 , 199A7000 , 192B2000 , 199B1000 , 185A3000 , 149A1000 , 160A6000 , 186A4000 , 186A3000 , 188A4000 , 178E2000 , 178B5000 , 178B3000 , 176A3000 , A112B1054 , 156A2100 , 156A3000 , 156A2246 , 156C046 , 187A1000 , 141A000 , 100GL600 , 100GL6000 , 100GL3000 , 146A000 , 156A4000 , 141B000 , 156A4048 , 156A2048 , 156A2000 , 141C2000 , 188A8000 , 169A5000 , 312A4000 , 176B9000 , 176A7000 , 176B4000 , 176A9000 , 176A6000 , 176B1000 , 176A8000 , 176B6000 , 176A4000 , 176B3000 , 176B7000 , 176A5000 , 199B7000 , 199B6000 , 955A6000 , 955A2000 , 831D1000 , 138C1000 , 138B000 , 138B1000 , 146A4048 , D9B , 192B3000 , 192B1000 , 159A2000 , 160A1046 , 159A3000 , 159A3048 , 159A3046 , 160B6046 , 836A4000 , 835C1000 , 159B9000 , 835C2000 , 160D1000 , 160A3000 , 160A1000 , 160A2000 , 149B4000 , 160A6046 , 146A1000 , 146C3000 , 146A8000 , SCC , SCD , 8140.67F , 814067F , 12 , F1AE0481B , 8149.03 , 814903 , F1AE0481M , 10 , F1AE0481A , F1AE0481H , F1AE0481G , F1AE0481F , F1AE0481R , F1AE0481U , F1AE0481V , F1AE3481A , F1AE3481B , F1AE3481C , F1AFL411A , F1AGL411H , F1AFL411B , F1AGL411J , F1AGL411R , F1AFL411C , F1AGL411G , F1AGL411N , F1AGL411X , F1AGL411Y , F1AGL411U , VM425CLIRX , M50 , M52 , 09C , ENJ , R425 , 99B , M51 , 835A4000 , 831A1000 , 831B1000 , 840A3000 , M138 , S8U_7 , S8U758 , S8U782 , S8U780 , S8U772 , S9W_7 , S9W702 , S9W700 , XN1TA , 170C , XN1T , 170B , M2809 , M2810 , M2811 , M2812 , 8140.43C , 814043C , 8140.272500 , S9U_7 , S9U714 , S9U740 , 8140.61 , 8140.672510 , S8U742 , S8U770 , S8U762 , S8U763 , S8U750 , S8U720 , 09NCA , 09NCB , 74210 , 105 , 74212 , 120L , 74212X , 120LS , 3B21 , 3B21¤132930 , 132910 , 132930 , LN9 , Z13DT , LDP , Z13DTJ , D13A

Códigos OEM 9111189

Periodo de garantía Sin garantía (consumibles)

Código de tarifa Tarifa Normal (TN)

Warranty Procedure NO



CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Francia

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Monday to Friday - From 8 to 12h and from 13h30 to 17h30 (16h30 on friday)