Tapón completo M18x1,5

Referencia : SA 2020



nombre de artículo	Tapón completo M18x1,5
Código de barras	3700461431395
Introducción	Tapón completo M18x1,5 diseñado para reparar cárteres de aceite con roscas dañadas.
Texto	Este tapón conserva el paso de rosca original M18x1,5, pero tiene un diámetro de rosca mayor para una recuperación eficaz en un cárter dañado. Puede instalarse directamente en lugar del tapón original, sin necesidad de volver a roscar. Compuesto por dos piezas, la primera permanece fija al cárter después de la instalación, mientras que la segunda se utiliza para los cambios de aceite posteriores. Una solución fiable, rápida y económica para evitar la sustitución del cárter.
Códigos motores	67601 , 33201 , 67106 , 32201 , 32302 , 67204 , 32301 , 37203 , 32104 , 937A4000 , 192A5000 , 182B9000 , 937A2000 , 32310 , 192B1000 , 937A5000 , 937A6000 , 939A7000 , 937A3000 , 67402 , 67102 , 67202 , 32205 , 37101 , 32501 , 839A6000 , 932A2000 , 937A1000 , 841C000 , 841M000 , 841G000 , 939B1000 , 939A8000 , 939A2000 , 939A1000 , 939B4000 , 844A2000 , 939B3000 , 939A3000 , 939A9000 , 36301 , 34103 , 34202 , 841H000 , 940A3000 , 940A1000 , 940A5000 , 940A4000 , 55283099 , 16201 , 955A4000 , 955A3000 , N13B16A , N62B44A , N62B48B , N62B40A , N63B44A , N63B44B , N62B36A , N73B60A , N74B60A , S63B44A , Z19DTR , 198A2000 , 2T , 940C1000 , 199B5000 , 55280444 , 55263088 , 55263087 , 55260384 , 46346020 , 183A1000 , 188A6000 , 182A2000 , 182A8000 , 182B4000 , 182A1000 , 182B7000 , 198A3000 , 198A6000 , 192B4000 , 192A8000 , 192B5000 , 198A5000 , 844A3000 , 198A8000 , 182B3000 , 223A6000 , 223A7000 , 223B1000 , 186A9000 , 263A3000 , 263A4000 , 263A5000 , 263A1000 , 263A7000 , 263A9000 ,

263A8000 , 250A1000 , 250A2000 , 939B5000 , 199A5000 , 188B2000 , 182A7000 , 186A6000 , 185A8000 , 185A2000 , 185A6000 , 186A8000 , 188A3000 , 188A2000 , 188A7000 , D19AA , D20AA , 192A4000 , 192A9000 , 192A1000 , 192A3000 , 192A2000 , HYDA , JZDA , HYDB , HYDC , HUBA , SFA , SCB , STR , YTR , YTT , HUWA , 844A1000 , 838A4000 , 838A1000 , 838A6000 , 175A3000 , 838A3000 , 838A7000 , 838A2000 , 838A8000 , 838B000 , 839A4000 , 839A7000 , 839A5000 , 350A3000 , 350A2000 , 841 , 841D000 , B6324S , LRA , Z19DTJ , LRD , Z19DTH , LPP , Z19DTL , LPM , Z19DT , LBS , A20DTH , LBY , A20DTR , LJ5 , A16FDH , A16FDL , LHZ , A20FD , LCD , A20DTC , LBQ , A20DTL , LBR , A20DT , LBX , A20DTJ , LFS , B20DTJ , B4204T22 , M9604 , M9602 , M9603 , M9601 , M9701 , M9605 , MA102 , M9620 , M9622 , M9623 , M9621 , M9624 , M9625 , M9720 , MA120 , M9626 , M9721 , M9722 , MA121 , M4800 , M4850 , M4850S , 810_7 , 810702 , 81002 , 810705 , 81005 , 807 , 80720 , 82120 , 821 , 82110 , 82111 , 810 , 81010 , 80710 , 697 , 69701 , 82102 , 80703 , 80704 , 80705 , 80706 , 843_7 , 84301 , 843702 , 84305 , 843705 , 80711 , 847_7 , 847720 , 807_7 , 807727 , A5L_7 , A5L717 , A2M_7 , A2M723 , A2M795 , 841_7 , 841726 , 841725 , A6M_7 , A6M725 , A6M726 , A7L_7 , A7L752 , J6R_7 , J6R714 , J6R716 , J8S_7 , J8S711 , 852_7 , 852710 , J8S712 , 800_7 , 800705 , C1E_7 , C1E714 , C1E718 , C1E719 , B1B_7 , B1B705 , B1B707 , 688_7 , 688712 , 688711 , 839_7 , 839706 , C1C_7 , C1C708 , 810726 , 800710 , 689_7 , 689710 , 688713 , 810719 , 810729 , 810725 , 840_7 , 840726 , 847¤C2J_7 , 847712 , 847725 , C2J713 , C2J725 , C2J729 , 840725 , 840730 , 800 , 80002 , 688710 , 688701 , 843723 , 843724 , N7Q_7 , N7Q700 , N7Q704 , N7Q710 , N7Q711 , N7U_7 , N7U700 , N7U701 , A19DTR , 1SL , 1CTL , 2SELC , 3SFE , 3VZFE , 2TB , 3TC , 3T , 1C , 2TG , 18R , 18RG , 3KH , 4K , 2A , 2AL , 4A , 4AL , 21R , 1GE , L , 2L , 12R , 2Y , 3Y , B , 3B , 2H , 2F , 22R , 2LT , 22RE , 13BT , 12HT , 4KC , 2C , 2K , 5MGE , 7MGE , 7MGTE , 3A , B20DTH , LVL , B16DTH , B28E , B280E , B280F , B5204FS , B5204S , B5254S , B5202S , B5204T2 , B5204T , B5234T5 , B5234T4 , B5252S , B5252FS , B5254T , D5252T , B6304F , B6304S , B6254S , D5244T9 , D5244T8 , D5244T13 , B5244S4 , B5254T3 , B5254T7 , D5204T5 , D5204T , B5204T4 , B5204T3 , B5234T3 , B5234T9 , B5244S , B5244T , B5244T7 , B5244S5 , B4164S , B4184S , B4184S2 , B4194T , B4194T2 , B4204S2 , B4204S , B4204T , B4164S2 , B4184SJ , B4204T3 , B4204T5 , B5244T3 , B5254T2 , B5254T4 , B5204T5 , D5244T3 , D5244T2 , D5244T , B5244S2 , B5244SG , B5244SG2 , D5244T5 , D5244T4 , B5244T5 , D5244T10 , D5244T15 , B6304T4 , B4204T11 , B4204T9 , B4204T43 , D5244T21 , B5254T12 , B6304T3 , B6304T5 , D5204T7 , D5204T2 , D5204T3 , B5204T8 , D5244T11 , B4154T5 , B4154T4 , D4204T20 , D4204T8 , D4204T9 , D4204T4 , D4204T5 , D4204T14 , D4204T11 , B4204T37 , B4204T19 , B4204T26 , B4204T26P , B4204T29 , B4204T29P , B420T2 , B420T , B4204T46 , B4204T34 , B4204T56 , B4204T48 , B4204T31 , B4204T31P , B420T3 , B420T4 , B420T6 , B420T5 , GB5252S , B6284T , B6304S3 , B6294S2 , B6294S , B6294T , B6304T2 , B8444S , B6324S5 , B5254T6 , B5254T8 , D5244T19 , D5244T14 , B5254T10 , B5254T11 , B6304S2 , D4204T23 , D4204T23P , B4204T27 , B4204T34P , B4204T35 , D420T2 , D4204T16 , D4204T7 , D4204T14P , B4204T23 , B5204T9 , B4204T2 , B4184S9 , D5204T6 , D5204T4 , B4204T38 , D4204T13 , B4204T17 , B4204T33 , D5244T17 , D82PHEV , D5244T12 , D5244T23 , D87PHEV , D5244T20 , D97PHEV , D420T8 , B5244T2 , B5254FS , D4204T12 , D4204T12P , B4204T47 , B4204T14 , B4204T14P , B3154T , B3154T2 , B3154T7 , B3154T9 , B3154T10 , B3154T5 , B3154T5P , D5244T16 , D5244T22 , B420T11 , B420T56 , D5244T18 , D4204T6

Periodo de garantía Sin garantía (consumibles)

Código de tarifa Tarifa Normal (TN)

Warranty Procedure NO



CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Francia

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Monday to Friday - From 8 to 12h and from 13h30 to 17h30 (16h30 on friday)