Paquete de 10 juntas de Ø12

Referencia : SA 2027



nombre de artículo	Paquete de 10 juntas de Ø12
Código de barras	3700461431463
Códigos motores	198A4000 , 940A2000 , 940B7000 , 312A2000 , 955A6000 , 198A1000 , 199A8000 , 955A1000 , 199A6000 , 1NRFE , N47D20C , N47D20A , N47D20D , N47D20B , N46B20B , N54B30A , N55B30A , N43B20A , N52B30A , N45B16A , M47TU2D20 , 204D4 , N43B16A , B47D20A , N47D16A , B47D20B , M41B17 , 174T1 , N40B16A , M47TUD20 , 246TB , 246DB , 246DA , M51D25 , 256T1 , M57D30 , 306D1 , 306D2 , M47D20 , 204D1 , N52B25A , 306D3 , N53B30A , N57D30A , M57TU2D30 , 306D5 , S65B40A , N57D30B , S55B30A , 246TA , M57 , 256D1 , M51TU , M57D25TU , 256D2 , M57TUD30 , 306D4 , S85B50A , N20B20A , N57D30C , S63B44B , M67D , 398D1 , 448D1 , N63B44B , S54B , 326S4 , S62 , 508S1 , 384F , CFB , 1KRFE , K3 , K3VE , EJ , EJVE , 3SZVE , E13 , LD28 , Z22 , SD22 , 312A4000 , 169A3000 , 312A1000 , 312A3000 , 312B4000 , 199B6000 , 192B2000 , 843A1000 , LJD , 955A2000 , ECOBOOST , R9DA , R9DB , R9DC , KA24E , TPBA , VQ37 , VQ37VHR , VQ35 , VQ35HR , 256T , 448PN , 3VZFE , 2JZGE , 3UZFE , 3GRFSE , 2GRFSE , 1URFSE , 2GRFXE , 1GFE , 2ADFHV , 4GRFSE , 2URGSE , 1UZFE , 1MZFE , 2GRFE , 2ZZGE , 102921 , 601911 , 102962 , 102920 , 615940 , 615941 , 102980 , 616912 , 123921 , 110923 , 110984 , 110988 , 617952 , 617912 , 616 , M102E , 119975 , 119974 , 110990 , 116963 , 117963 , 116965 , 117965 , 117968 , 611962 , 646962 , 646963 , 642910 , 642832 , 642830 , 642960 , 156985 , 274920 , 156984 , 156982 , 646966 , 642920 , 156983 , 642852 , 642853 , 119985 , 642921 , 646951 , 646961 , 642850 , 642836 , 102987 , 102981 , 102989 , 642970 , 102979 , 642940 , 642826 , 278928 , 642820 , 276955 , 642950 , 110924 , 110926 , 110987 , 110989 , 116961 ,


117961 , 104994 , 104990 , 119971 , 119981 , 119980 , 119970 , 120982 , 120980 , 642932 , 642930 , 642862 , 119972 , 119960 , 120981 , 119982 , 120983 , AMG , 119982AMG , 275951 , 275981 , 156981 , 615910 , 115955 , 115972 , 102942 , 102945 , 617913 , 616937 , 616939 , 617 , 616917 , M102 , 1NDTV , 1ND , N47C20A , B38A12A , B37C15A , B38A15A , B38A15F , B48A20A , GA16DS , GA16DE , SR20DE , CA18DET , SR20DET , VG30E , VG30ET , VG30T , VG30DETT , VQ35DE , GA14DE , CD20 , GA16DEII , QG15DE , QG18DE , YD22 , LD20 , CA20E , CA20 , CA20S , CA18DE , E15 , E15S , HR16DE , MR16DDT , RD28 , VQ20DE , VQ30DE , MA10 , MA12S , CG10DE , CG13DE , CGA3DE , CR14DE , CR10 , CR12 , CR12DE , HR12 , HR12DE , YD25DDTI , VG33E , VQ40DE , RD28T , TB42E , RD28TI , Z24I , SR20DI , CD20T , QG16DE , QR20DE , MR20DE , FJ20 , FJ20E , GA16S , E16 , CA16DE , GA14DS , MR18 , MR18DE , QR25DE , M5M_4 , M5M400 , M5M401 , V4Y_7 , V4Y711 , V4Y715 , M5M450 , V4Y713 , H4J_7 , H4J700 , V4Y701 , 4ZZFE , 1ZRFE , 1ZRFAE , 1ADFTV , 2ZRFXE , 4AFE , 7AFE , 2CTE , 1CDFTV , 3SFE , 3ZZFE , 1ZZFE , 1AZFSE , 2ADFTV , 2AZFSE , 2AZ , 2ZR , 2ZRFAE , 3ZRFAE , 1AZFE , 1SL , 1CTL , 2SELC , 2VZFE , 5SFE , 2AZFE , 1MZ , 2C , 2CT , 3SGE , 4AL , 4ALC , 1SE , 1SEL , 2CL , 4AF , 2TG , 2TB , 18R , 18RG , 3SGTE , 4A , 4AGELC , 1C , 4K , 2ZZ , 2A , 2AL , 2E , 2EL , 4AGE , 4AGEL , 4AGEC , 4EFE , 2CE , 2AD , 21R , 1GE , 2KDFTV , 3L , 1KD , 1KDFTV , 2RZE , 3RZFE , 2L , 2LT , 2Y , 1RZ , 3Y , 4Y , 2KD , 1KZT , 1HZ , 3FE , 1PZ , 1KZTE , 5VZFE , 1GRFE , 1GR , 1HDT , 1HDFT , 1FZFE , 1HDFTE , 1VD , 1VDFTV , 4KC , 5K , 4YEC , 5EFE , 3CTE , 2TZFE , 1NZFXE , 1AZ , 3ZR , 3VZE , 1E , 2K , 1N , 2EE , 2JZGTE , 3A , 1SZFE , 2NZFE , 2SZFE , 1NZFE , 1SZ , 2ZRFE

Periodo de garantía Sin garantía (consumibles)

Diámetro (mm) 12 mm

Código de tarifa Tarifa Normal (TN)

Warranty Procedure NO



CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Francia

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Monday to Friday - From 8 to 12h and from 13h30 to 17h30 (16h30 on friday)