Kit detección de CO2

Referencia : AC 3300



nombre de artículo	Kit detección de CO2
Código de barras	3700461410413
Texto	1- Coloque el tubo de plexiglás que contiene una dosis determinada de líquido trazador (motor caliente) en el lugar del tapón del radiador o del depósito de expansión. 2- Coloque la pera en el tubo y apriétela varias veces. Los gases del circuito de refrigeración se mezclan con el líquido trazador. El líquido de prueba azul cambia de color (se vuelve amarillo) si hay una fuga de combustión interna y, por tanto, presencia de gas CO2 en el líquido refrigerante. Diagnóstico: problema con la junta de culata.
Caracteristicas	Caracteristicas: - Permite comprobar si hay gases de combustión en el radiador. - El líquido de prueba cambia de color si se detecta una fuga. - Identificación rápida de una junta de culata defectuosa.
Periodo de garantía	2 años
Capacidad (ml)	250 ml
Capacidad (l)	0,25 l
Código de tarifa	Tarifa Normal (TN)
Warranty Procedure	EASY



***Public price Exl. Tax : 146 €**

*Applicable user fees from 01/09/2026 to 31/08/2027

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Francia

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Monday to Friday - From 8 to 12h and from 13h30 to 17h30 (16h30 on friday)