Bloc de commande cric hydropneumatique

Référence : SA 9148



Libellé article	Bloc de commande cric hydropneumatique
Code barre	3700461499951
Durée de garantie	Pas de garantie (consommable)
Type de véhicule	PL
Code tarif	Tarif Normal (TN)
Procédure de Garantie	NO
Videos Coup de pouce	Cliquez sur l'opération qui vous intéresse pour voir la **vidéo**:

NO WARRANTY TN

REMPLACEMENT DU BLOC COMMANDE

CLAS Equipements
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
France

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30 (16h30 le vendredi)