
Calage PSA 1.2 puretech 12V Turbo

Référence : OM 3797



Libellé article	Calage PSA 1.2 puretech 12V Turbo
Code barre	3701555309507
Intro	Calage de distribution des moteurs Turbo avec un démontage réduit pour une intervention plus rapide.
Texte	Ce kit vous évite de déposer ces différents éléments du moteur : - pompe à essence - injecteurs - rampe d'injection - le second couvre culasse en alu Vous évite de refaire le joint d'origine du couvre culasse alu et de remplacer tous les différents joints torique ou cuivre. Le moteur Puretech Turbo étant équipé d'une pompe à vide, vous pourrez de ce fait passer par le méplat d'entrainement pour aller directement caler cet arbre à came. Disponible également pour les moteurs atmosphériques : Coffret de calage PSA 1.0-1.2 VVT 3 cylindres Puretech OM 4041
Plus produit	Gain de temps
Caractéristiques	Epaisseurs méplat des deux piges : 8mm et 9mm
Affectations	Modèles : - Citroën : Berlingo II, Berlingo III, C3 IV, C3 Aicross, C3 Picasso, C4 Cactus, C4 III, C4

	Picasso, C4 Space Tourer, C5 Aircross - Peugeot : 208 I, 208 II, 2008, 2008 II, 308 II, 3008 I, 3008 II, 5008, 5008 II, Partner - Opel : Combo-E (X19), Combo-E Life (X19), Crosslande X (P17), Grandland X (A18), Corsa VI, Mokka II - DS : 4, 3, 3 Crossback - Toyota : Proace City
Codes moteurs	1PP , 5F01 , 5FS , 5G06 , 5GF , AH01 , B12XE , B12XEL , B12XHL , B12XHT , BH02 , BHY , BNZ , D12XE , D12XEL , D12XHL , D12XHT , DV5RC , DV5RCD , DV5RCF , DV5RD , DV6FD , DW10BTED4 , DW10FC , DW10FDCU , EB0 , EB2 , EB2ADT , EB2ADTD , EB2ADTDB , EB2ADTS , EB2ADTX , EB2D , EB2DT , EB2DTM , EB2DTS , EB2DTSD , EB2F , EB2FA , EB2FAD , EB2FB , EB2FD , EHZ , EP6C , EP6FADTXD , F12XE , F12XHL , F12XHT , HM01 , HM02 , HM03 , HM05 , HMH , HMM , HMP , HMR , HMT , HMU , HMX , HMY , HMZ , HN01 , HN02 , HN04 , HN05 , HN07 , HNE , HNK , HNN , HNP , HNS , HNV , HNX , HNY , HNZ , LDC , LEG , LES , LEZ , RH01 , RHR , YH01 , YHT , YHX , YHY , YHZ , ZM01 , ZMZ , HNZ¤HN01 , HNP¤HN05 , HNS¤HN05 , EB2¤EB2F , HMZ¤HM01 , EB2¤EB2D¤EB2F , HMT¤HM01 , ZMZ¤ZM01 , HNV¤HN04 , HMP¤HM01 , HMM¤HM05 , HMR¤HM05 , HMX¤HM03 , HNY¤HN02 , HNE¤HN05 , HNN¤HN07 , EB2D¤EB2FD , HMU¤HM01 , HNX¤HN02 , HMY¤HM02 , EB2ADT¤EB2ADTD , HNK¤HN05 , EB2LTEDH2 , HPX¤HN09 , HPX , HN09 , HMH¤HM05 , LES¤HNZ , LES¤HNP , D12XHL¤F12XHL , LEG¤HNS , D12XHT¤F12XHT , LEZ¤HMR , D12XE¤F12XE , HPV¤HN09 , HPV
Codes OEM	0109 2B , 0109-2C , 0109-2D , 0197-N , EN-52127-1 , EN-52127-2 , EN-52588 , G-0109-6 , J-0109-2C , J-0109-2D
Durée de garantie	2 ans
Type de véhicule	VL
Motorisation	1.2
Type de carburant	Essence
Code tarif	Tarif Normal (TN)
Gamme de produit	Approuvé par SNR
Procédure de Garantie	EASY
Vidéos utilisation	Cliquez sur l'opération qui vous intéresse pour voir la **vidéo**:  MISE EN PLACE DES PIGES DE CALAGE
Livré en valise	OUI
Taille de l'insert	1/3



CLAS Equipements
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
France

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30 (16h30 le vendredi)