Guide pose dépose porte arbre à cames DV4 DV5 DV6

Référence : OM 4106



Libellé article	Guide pose dépose porte arbre à cames DV4 DV5 DV6
Code barre	3701555324234
Texte	Les goupilles d'alignement du support d'arbre à cames sont nécessaires pour les procédures de remplacement de la chaîne de distribution sur les moteurs 1.4, 1.5 et 1.6 HDi. Les arbres à cames et la chaîne de distribution font partie d'un ensemble. Pour remplacer la chaîne de distribution de l'arbre à cames, l'ensemble doit être retiré du moteur. Cet outil assure le positionnement correct du support d'arbre à cames lors du remontage. Convient à toutes les applications sur moteurs diesel 1.4 (DV4), 1.5 (DV5) et 1.6 (DV6).
Codes moteurs	DV5RD , YHY¤YH01 , YHY , YH01 , DV5RCF , YHT¤YH01 , YHT , DV5RC , YHZ , YHP , DV5RE , YHW , DV5RUC , YHV , DV5RUCD , YHR , DURATORQ , XUJH , ZTDA , Z2DA , ZTJE , XWGA , XWGB , XUGA , XVGA , XXGA , Z2GA , ZTGA , XVGB , LQJ¤YHY , D15DT , LQJ , LQP¤YHX , D15DTH , LQP , YHX , LQP¤YHS , D15DTH¤DV5RCE , DV5RCE , YHS , 5WZTV , 5WZHV
Codes OEM	0194-N (Citroën/Peugeot) , 11 9 870 (Mini) , 119870 , 194N , 2.000.022.900 (Fiat) , 2000022900 , 2190096 , 2190885 , 2302272 , 303-034 (Mazda) , 303-245 (Ford) , 303034 , 30324 , 3553732 , 3556998 , 9823954880 , 9826028980 , 9830146880 , 9830147280 , EN-52146 (Opel/Vauxhall) , EN52146 , MB996235 , MB996235 (Mitsubishi) , SU001A7967 , SU001A7988 , SU001B3237 , SU001B3238 , T9997170 , T9997170 (Volvo)

Durée de garantie	2 ans
Type de véhicule	VL
Type de carburant	Diesel
Code tarif	Tarif Normal (TN)
Procédure de Garantie	EASY



CLAS Equipements
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
France

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30 (16h30 le vendredi)