Clé à cliquet articulée filtres à huile 27mm

Référence : HU 2263



Libellé article	Clé à cliquet articulée filtres à huile 27mm
Code barre	3700461462122
Intro	Cette clé permet le démontage du filtre à huile des moteurs FORD DURATORQ TDCI qui reste inaccessible pour l'utilisateur. Sa forme de U permet de contourner les organes gênants pour démonter facilement le filtre. Cliquet reversible 27mm.
Plus produit	Rapidité d'intervention
Caractéristiques	Entraînement 1/2" Empreinte 12 pans 27mm
Affectations	Affectations : C-Max (à partir du 04/2010), Focus (à partir du 07/2010), Galaxy (à partir du 03/2006), Kuga (à partir du 02/2008), Mondeo (à partir du 02/2007), S-Max (à partir du 03/2006), 2.0L Duratorq TDCI diesel, 2.2L Duratorq TDCI diesel Citroën : C4, Picasso, Grand Picasso, C5 Peugeot : 308, 3008, 508, 5008, 407, RCZ Moteurs : 2.0-2.2 HDI/TDCI Codes : DW10C, DW12C
Codes moteurs	940B1000 , 940A6000 , 198A4000 , 955A8000 , 940A2000 , 940C2000 , 940B8000 , 940B7000 , 199B4000 , 199A3000 , 199B1000 , 955A6000 , 955A2000 , 955A7000 , 955B1000 , 198A1000 , 955A3000 , TU1JP¤TU1A , HFX , TU1JP , TU1A , TU3JP¤TU3A¤TU3AF , KFW , TU3JP , TU3A , TU3AF , TU5JP4 , NFU , EP6C ,

5FS¤5F01 , 5FS , 5F01 , TU5JP4B , NFR , EP6CB , 5FK¤5F01 , 5FK , ET3J4 , KFU , TU3A¤TU3JP , KFV , TU5JP4S , NFS , TU1AE5 , HFV¤HF01 , HFV , HF01 , EP3C , 8FP¤8F01 , 8FP , 8F01 , 8FR¤8F01 , 8FR , TU3A¤TU3AE5 , KFT¤KF01 , KFT , KF01 , TU3AE5 , 8FN¤8F02 , 8FN , 8F02 , EC5¤EC5F , NFP , EC5 , EC5F , EP3 , 8FS , EP6 , 5FP¤5F05 , 5FP , 5F05 , 5FW¤5F05 , 5FW , DW10BTED4 , RHR¤RH01 , RHR , RH01 , EP6DT , 5FT , 5FX¤5F04 , 5FX , 5F04 , RHF¤RH01 , RHF , 5FL¤5F01 , 5FL , 5FL¤5F07 , 5F07 , EP6CDT , 5FV¤5F02 , 5FV , 5F02 , DW10CTED4 , RHE¤RH02 , RHE , RH02 , RHH¤RH02 , RHH , RHJ , RHB¤RH02 , RHB , EP6FDT , 5GZ¤5G01 , 5GZ , 5G01 , EP6FADTXD , 5GF¤5G06 , 5GF , 5G06 , 5FN¤5F02 , 5FN , DW10CTED4¤DW10CB , RHD¤RH02 , RHD , DW10CB , DW10UTED4 , RHK , RHG , DW10CD , AHZ¤RH02 , AHZ , DW10CE , AHY¤RH02 , AHY , 5FR¤5F04 , 5FR , EP6DTS , 5FF¤5F04 , 5FF , 5FD¤5F04 , 5FD , EP6CDTM , 5FM¤5F06 , 5FM , 5F06 , EP6CDTX , 5FU¤5F03 , 5FU , 5F03 , EP6FDTX , 5GM¤5G04 , 5GM , 5G04 , RHC¤RH02 , RHC , 55253268 , 169A1000 , 312B2000 , 312B5000 , 55263623 , 55263624 , 192B2000 , 198A7000 , 263A2000 , LJD , 199A2000 , 199A9000 , 225A2000 , 199B2000 , 223A9000 , 188A5000 , 188A9000 , 350A1000 , 188A8000 , DURATORQ , IXDA , G6DD , G6DB , G6DG , TYDA , UKDB , UFDB , TXDB , T7DB , T8DE , T8DF , G6DC , G6DE , G6DF , G6DA , KLWA , AZWA , AZWC , QXWB , QXWA , TYWA , UKWA , UFWA , TXWA , UKDA , UFDA , TXDA , UKMA , UFMA , T7MA , T7MB , TXMA , T8MA , T8MB , R9MA , T8MC , TYMA , XRMB , XRMA , KLBA , LPBA , TYBA , AZBA , AZBC , UKBA , QXBA , UFBA , TXBA , UKBB , UFBB , TXBB , DRFF , CYFF , CVFF , H9FB , H9FD , SRFB , SRFA , CYFA , CYFB , PGFB , UHFB , UHFA , PGFA , DRRA , DRRB , DRFB , DRFA , USRB , USRA , P8FA , P8FB , PHFC , PHFA , QVFA , CYRA , QWFA , CVRB , CVRA , JXFA , SAFB , SAFA , SRFD , SRFE , SRFC , DRFC , DRFE , JXFC , CYFC , DRFG , 198A2000 , 188A4000 , 169A4000 , N12B16A , N16B16A , N18B16A , N14B16A , N14B16C , N18B16C , N12B14A , LN9 , Z13DT , LDV , D13A , L4I , Z13DTH , LUS , A14FC , LDP , Z13DTJ , A13DTC , LSF , Z13DTE , A13DTR , A13DTE , Y13DT , HFY , HFZ , KFX , 5FY , 5GR¤5G04 , 5GR , RHC¤RH03 , RH03 , RHC¤RH04 , RH04 , 5FA¤5F02 , 5FA , 5GT¤5G04 , 5GT , EP6FADTX , 5GG¤5G06 , 5GG , EP6FDTR , 5GP , 5GN¤5G05 , 5GN , 5G05 , EP6FADTR , EGX¤5G08 , EGX , 5G08 , RHL , EP6FDTM , 5GY¤5G02 , 5GY , 5G02 , 5FH¤5F01 , 5FH , DW10FD , AHV¤AH01 , AHV , AH01 , AHS¤AH01 , AHS , RHA¤RH02 , RHA , EP6FADTXHPD , DGZ , PUMA C , 4HH¤4H03 , 4HH , 4H03 , PUMA 22DT , 4HM , D4204T

Durée de garantie	2 ans
Type de carburant	Diesel
Empreintes	12 pans femelle
Code tarif	Tarif Normal (TN)
Entrainement	1/2"
Procédure de Garantie	EASY



CLAS Equipements
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
France

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30 (16h30 le vendredi)