

Douille embout choc ribe M11 1/2"

Référence : OM 0061



Libellé article	Douille embout choc ribe M11 1/2"
Code barre	3700461422072
Intro	Conçue pour le démontage des vis de fixation volant moteur sur les moteurs 2.0 DCI.
Affectations	Modèles : Renault : Espace, Laguna III, Trafic (06-10)Nissan : X-trail, Qashqai, Prima Star (06-10)GM : Vivaro (06-10) Moteurs : 2.0 DCI Codes : M9R
Durée de garantie	Pas de garantie (consommable)
Empreintes	Ribe
Code tarif	Tarif Normal (TN)
Entrainement	1/2"
Procédure de Garantie	NO

NO
WARRANTY



TN

CLAS Equipements
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
France

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Du lundi au vendredi de 8h à 12h et
de 13h30 à 17h30 (16h30 le
vendredi)