Clé tension courroie Renault

Référence : OM 3621



Libellé article	Clé tension courroie Renault
Code barre	3700461424250
Intro	Pour galet tendeur Torx 50 et Carré 1/2"
Affectations	Modèles : Renault : Laguna, Mégane II, Scenic II, Grand Scenic II. Dacia : Duster, Logan, Sandero Moteurs : 1.2, 1.4 et 1.6
Codes moteurs	D4F732 , D4F734 , D4F_7 , K4M606 , K4M616 , K4M646 , K4M690 , K4M690-K4M698 , K4M696 , K4M697 , K4M842 , K4M896 , K4M_6 , K4M_8 , K4M698 , K4J_7 , K4J712 , K4J713 , K4M_7 , K4M734 , K4J711 , K4M748 , K4J710 , K4M744 , K4M745 , K4M746 , K4J780 , K4M800 , K4M801 , K4M804 , K4M862 , K4M750 , K4M752 , K4M753 , K4M754 , K4M830 , K4M834 , K4M831 , K4M835 , G8T_7 , G8T760 , G8T790 , G8T794 , G8T762 , G8T792 , K4M720 , K4M724 , K4M711 , K4M710 , K4M714 , K4M716 , K4M824 , K4J714 , K4J750 , K4M700 , K4M708 , K4M701 , K4M712 , K4M704 , K4M709 , K4J732 , K4J730 , K4J740 , K4M760 , K4M761 , K4M813 , K4M812 , K4M856 , K4M764 , K4M788 , K4J770 , K4M794 , K4M790 , K4M791 , G8T740 , K4M782 , K4M766 , K4M743 , D7F_7 , D7F700 , D7F706 , D7F701 , D7F702 , D7F703 , D7F708 , D7F704 , K4M854
Codes OEM	MOT 1368 , MOT1368
Durée de garantie	5 ans

Empreintes	Torx
Code tarif	Tarif Normal (TN)
Entrainement	1/2"
Gamme de produit	Approuvé par SNR
Procédure de Garantie	EASY



***Prix public HT : 32 €**

*Tarifs utilisateurs conseillés applicables du 01/09/2026 au 31/08/2027

CLAS Equipements
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
France

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30 (16h30 le vendredi)