Bouchon complet M10x1.25

Référence : SA 2025




Libellé article	Bouchon complet M10x1.25
Code barre	3700461431449
Intro	Bouchon complet M10x1.25 conçu pour la réparation des carters d’huile dont le taraudage est endommagé.
Texte	Ce bouchon conserve le pas de filetage d’origine M10x1.25 tout en bénéficiant d’un diamètre de filet plus important, permettant une reprise efficace dans un carter abîmé. Il se monte directement en lieu et place du bouchon d’origine, sans nécessiter de retaraudage. Composé de deux éléments, le premier reste fixé sur le carter après installation, tandis que le second est utilisé pour les vidanges suivantes. Solution fiable, rapide et économique pour éviter le remplacement du carter.
Codes moteurs	DW10TD , RHY , DW8 , WJZ , DW8B , WJY , DV6BTED4 , 9HW¤9H02 , 9HW , 9H02 , DV6ATED4 , 9HX¤9H02 , 9HX , DV6TED4 , 9HZ¤9H01 , 9HZ , 9H01 , 9HT¤9H02 , 9HT , DV6TED4B , 9HV¤9H01 , 9HV , DV6C , 9HL¤9H05 , 9HL , 9H05 , 9HR¤9H05 , 9HR , DV6E , 9HN¤9H06 , 9HN , 9H06 , DV6DTED , 9HP¤9H06 , 9HP , DV6FD , BHY¤BH02 , BHY , BH02 , DV6FC , BHZ¤BH01 , BHZ , BH01 , 9HF¤9H06 , 9HF , DV6FE , BHW¤BH02 , BHW , DV6BUTED4 , 9HT¤9H03 , 9H03 , DV6TED4BU , 9HS¤9H04 , 9HS , 9H04 , DV6AUTED4 , 9HX¤9H03 , EB2ADT , HNP¤HN05 , HNP , HN05 , EB2ADTS , HNS¤HN05 , HNS , DV4TD , 8HT , 8HX , 8HZ , DV4TED4 , 8HY , DV4C , 8HR¤8H01 , 8HR , 8H01 , 8HP¤8H01 , 8HP , 9HD¤9H05 , 9HD , 9HY¤9H01 , 9HY , DV6FC¤DV6FCU , BHX¤BH01 , BHX , DV6FCU , DW10CTED4 , RHE¤RH02 , RHE , RH02 , DW10FD , AHR¤AH01 , AHR , AH01 , AHX¤AH01 , AHX , RHB¤RH02

, RHB , RHH¤RH02 , RHH , 9HC¤9H05 , 9HC , DW12BTED4 , 4HP¤4H01 , 4HP , 4H01 , 4HR¤4H01 , 4HR , 4HT¤4H01 , 4HT , 4HS¤4H01 , 4HS , DW12C , 4HL¤4H02 , 4HL , 4H02 , DW12MTED4 , 4HN , DW12M , 4HK , DW10ATED , RHZ , DW10FUE , AHM¤AH03 , AHM , AH03 , DW12RUE , 4HA¤4H03 , 4HA , 4H03 , DW10FUD , AHN¤AH03 , AHN , DW10FUC , AHP¤AH03 , AHP , DW12RUD , 4HB¤4H03 , 4HB , DW12RUC , 4HC¤4H03 , 4HC , DW10BTED+ , DW10BTED , RHX , DW10ATED4 , RHW , DV6UTED4 , 9HU , DW10CD , AHZ¤RH02 , AHZ , DW10CE , AHY¤RH02 , AHY , DV6UC , 9HM¤9H07 , 9HM , 9H07 , DV6FDU , BHS¤BH02 , BHS , BHV¤BH02 , BHV , DV4TED , 8HS , DW10CTED4¤DW10CB , RHD¤RH02 , RHD , DW10CB , DW10TUD , RHV , UGJC , DURATORQ , XUJA , XUJB , T3JB , G8DC , MTDA , G8DB , HHDA , T1DA , T1DB , T3DA , T3DB , TYDA , UKDB , UFDB , TXDB , G8DA , HHDB , F6JA , F6JB , HHJA , HHJB , F6JD , KVJA , HHJF , HHJC , HHJD , HHJE , UBJA , TZJA , TZJB , T3JA , G8DD , GPDA , G8DE , G8DF , GPDC , NGDA , NGDB , T1WA , T1WB , TXWA , UFDA , TXDA , TXBA , T1BA , T1BB , T1BC , TXBB , AZBC , UKBA , UKBB , UFBA , UFBB , KNBA , U3CA , NGCA , KNWA , T3CA , T3CB , T3CC , UGCA , UGCB , XUCC , XUCD , XVCB , XVCC , XVCA , XVCE , XVCF , XWCB , XWCA , XUCG , XUCF , XXCC , XXCA , 224DT , Y4 , Y6 , W16D16 , N47C16A , XU10J4R , RFV , XUD9A , D9B , DW12TED4 , 4HX , AHV¤AH01 , AHV , AHS¤AH01 , AHS , RHC¤RH02 , RHC , EB2DT , HNZ¤HN01 , HNZ , HN01 , 2WZTV , 1WZ , 3WZTV , 4WZFTV , 4WZFHV , 3WZHV , D4164T , D4162T

Durée de garantie Pas de garantie (consommable)

Code tarif Tarif Normal (TN)

Procédure de Garantie NO



***Prix public HT : 9 €**

*Tarifs utilisateurs conseillés applicables du 01/09/2026 au 31/08/2027

CLAS Equipements
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
France

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30 (16h30 le vendredi)