Douille filtres à huile 73x14

Référence : SA 2047



Libellé article	Douille filtres à huile 73x14
Code barre	3700461440021
Affectations	Pour Toyota, Lexus.
Codes moteurs	BHT , CEJA , CTNA , N46B20B , N43B20A , N52B30A , N54B30A , N55B30A , N45B16A , N43B16A , N20B20A , N20B20B , S55B30A , N40B16A , N42B18A , N42B20A , N46B18A , N46B20A , N52B25A , N53B30A , N45B20A , N53B25A , N20B16A , 156985 , 156982 , 156984 , 156983 , 156980 , 156981 , 159980 , YD22 , YD25DDTI , BRN , BJN , B5204T4 , B5204T3 , B5234T3 , B5234T9 , B5244S , B5244T , B5254T , B5244T7 , B5254S , B4164S , B4184S , B4184S2 , B4194T , B4194T2 , B4204S2 , B4204S , B4204T , B4164S2 , B4204T3 , B4204T5 , B5244T3 , B5254T2 , B5254T4 , B5204T5 , B5244S2 , B5244SG , B5244SG2 , B5244T5 , B6284T , B6304S3 , B6294S2 , B6294S , B6294T , B8444S , B4204T2 , B4184S9 , B5244T2 , B5254FS
Codes OEM	11428642289
Durée de garantie	2 ans
Empreintes	14 pans femelle
Diamètre	73 mm
Code tarif	Tarif Normal (TN)

Procédure de Garantie EASY



***Prix public HT : 7,50 €**

*Tarifs utilisateurs conseillés applicables du 01/09/2026 au 31/08/2027

CLAS Equipements
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
France

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30 (16h30 le vendredi)