Douille filtres à huile 93x36

Référence : SA 2061



Libellé article	Douille filtres à huile 93x36
Code barre	3700461440168
Affectations	Pour Ford, filtres Motorcraft Flinfla 1B/FL 3001FL820.
Codes moteurs	IAP810R99 , CN , 1T , AAT , ABP , CR , CY , RA , 1Y , AAZ , SB , AWT , AFN , AFF , 1Z , AHU , AHH , AVJ , BFB , BEX , AEL , AVG , LC3 , 2.7L , EES , 2.7 , EER , 3.5 , 3.5CSP , EGG , 3.5 CSP , 5.7 , EZB , EZD , EZH , 6.1 , ESF , J , ESG , D , P , EBA , A , ECN , B , ED3 , ED4 , EZC , ESD , ESH , DURATEC , LCBA , LCBC , LCBE , LCBB , ANU , TD27T , TD27 , TD27E , TD27F , TD27G , TD27H , TD27A , AJ , SEA , SEB , SEC , SGA , LCBD , REBA , MEBA , 5.7¤EZH , 6 , ECX , 23L , 11L , 16L , 17H , 19J , 12J , 15G , 21G , 12L , 21L , 19L , 36D , 56D , 94D , 25D , 24D , 35D , 40D , 42D , 60D , 46D , 46F2F , CD20 , RD28 , RD28T , RD28TI , TD42T , TD25 , CD20T , LD23 , TD27TI , LD20 , LD23G , LD23D , LD23A , LD23C , SD1TD , HR492HT , 3.5L , SDI , 30A , 31A , AEY , AHU¤1Z , AGR , ALH , ASY , CFMA , AHB , MN , 1W , AYQ , ALE , CK , JK , JP , 1V , JR , MF , 1C , CR¤JK , DL , DV , 1S , ACT , DW , 1G , ACL , 1E , CP , AEB , ANB , APU , AAB , ACU , AVT , APL , AET , ACV , AXL , 1X , ABL , AAF , AJA , AUF , AXG , AHY , AJT , AEN , CS , JX , KY , AYC , AYY , D24
Codes OEM	GFE14 , GFE29 , GFE342 , GFE353 , GFE9
Durée de garantie	2 ans
Compatible pour véhicule de marque	Ford
Empreintes	36 pans femelle

Diamètre	93 mm
Code tarif	Tarif Normal (TN)
Procédure de Garantie	EASY



CLAS Equipements
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
France

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30 (16h30 le vendredi)