Douille filtres à huile 93x36

Référence : SA 2061



Libellé article	Douille filtres à huile 93x36
Code barre	3700461440168
Affectations	Pour Ford, filtres Motorcraft Flinfla 1B/FL 3001FL820.
Codes moteurs	IAP810R99 , CN , 1T , AAT , ABP , CR , CY , RA , 1Y , AAZ , SB , AWT , AFN , AFF , 1Z , AHU , AHH , AVJ , BFB , BEX , AEL , AVG , LC3 , 2.7L , EES , 2.7 , EER , 3.5 , 3.5CSP , EGG , 3.5 CSP , 5.7 , EZB , EZD , EZH , 6.1 , ESF , J , ESG , D , P , EBA , A , ECN , B , ED3 , ED4 , EZC , ESD , ESH , DURATEC , LCBA , LCBC , LCBE , LCBB , ANU , TD27T , TD27 , TD27E , TD27F , TD27G , TD27H , TD27A , AJ , SEA , SEB , SEC , SGA , LCBD , REBA , MEBA , 5.7¤EZH , 6 , ECX , 23L , 11L , 16L , 17H , 19J , 12J , 15G , 21G , 12L , 21L , 19L , 36D , 56D , 94D , 25D , 24D , 35D , 40D , 42D , 60D , 46D , 46F2F , CD20 , RD28 , RD28T , RD28TI , TD42T , TD25 , CD20T , LD23 , TD27TI , LD20 , LD23G , LD23D , LD23A , LD23C , SD1TD , HR492HT , 3.5L , SDI , 30A , 31A , AEY , AHU¤1Z , AGR , ALH , ASY , CFMA , AHB , MN , 1W , AYQ , ALE , CK , JK , JP , 1V , JR , MF , 1C , CR¤JK , DL , DV , 1S , ACT , DW , 1G , ACL , 1E , CP , AEB , ANB , APU , AAB , ACU , AVT , APL , AET , ACV , AXL , 1X , ABL , AAF , AJA , AUF , AXG , AHY , AJT , AEN , CS , JX , KY , AYC , AYY , D24
Codes OEM	GFE14 , GFE29 , GFE342 , GFE353 , GFE9
Durée de garantie	2 ans
Compatible pour véhicule de marque	Ford
Empreintes	36 pans femelle

Diamètre	93 mm
Code tarif	Tarif Normal (TN)
Procédure de Garantie	EASY



***Prix public HT : 7,50 €**

*Tarifs utilisateurs conseillés applicables du 01/09/2026 au 31/08/2027

CLAS Equipements
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
France

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30 (16h30 le vendredi)