Douille filtres à huile 108x15

Référence : SA 2067



Libellé article	Douille filtres à huile 108x15
Code barre	3700461440229
Affectations	Pour Volvo diesel C70, S70, V70, N70, 850Tdi.
Codes moteurs	8140.61200 , 814061 , 8144.61200 , 814461 , 8144.67 , 814467 , 8140.21200 , 814021 , 8144.21220 , 814421 , DE , NC , 3D , AAS , AAT , AEL , F28TDCR , 8140.43S , 814043S , 8140.63 , 814063 , 8140.43N , 814043N , 130B000 , 8144.65 , 814465 , 8144.6520 , 8144.61 , 8144.6521 , 8144.91 , 814491 , 8144.97 , 814497 , 8144.97S , 814497S , 8144.97Y , 814497Y , 8140.27 , 814027 , 8140.47 , 814047 , 8140.43 , 814043 , 8140.67 , 814067 , 8140.473700 , 8140.672200 , 8140.61 , 8140.21 , 8140.27S , 814027S , 8140.07 , 814007 , 8140.23 , 814023 , 8140.47R , 814047R , 8140.67F , 814067F , 8140.43C , 814043C , 8149.03 , 814903 , 8140.43B , 814043B , 8140.43R , 814043R , S8U_7 , S8U758 , S8U782 , S8U780 , S8U772 , S9W_7 , S9W702 , S9W700 , 8140.272500 , S9U_7 , S9U714 , S9U740 , 8140.672510 , S8U742 , S8U770 , S9W_2 , S9W206 , S9W208 , S8U750 , S8U720 , 8140.43P , 814043P , 1X , ABL , D5252T
Codes OEM	4222406 , 4630787 , 4712132 , 69115561 , 71718765 , 71753740 , 74115561B , 7571569 , 76115561 , GFE351 , GFE367
Durée de garantie	2 ans
Compatible pour véhicule de marque	Volvo
Empreintes	15 pans femelle

Diamètre	108 mm
Code tarif	Tarif Normal (TN)
Procédure de Garantie	EASY



CLAS Equipements
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
France

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30 (16h30 le vendredi)