Blocco di comando per martinetto idropneumatico

Riferimento : SA 9148



Testo dell'articolo	Blocco di comando per martinetto idropneumatico
Codice a barre	3700461499951
Durata della garanzia	Pas de garantie (consommable)
Tipo di veicolo	MP
Codice tariffario	Tariffa normale (TN)
Procedura di garanzia	NO
Video "Una mano"	Cliquez sur l'opération qui vous intéresse pour voir la **vidéo**:

NO WARRANTY TN

REMPLACEMENT DU BLOC COMMANDE

***Prezzo al pubblico IVA esclusa : 116 €**

*Tariffe consigliate per gli utenti applicabili dal 01/09/2026 al 31/08/2027

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Francia

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 12:00 e dalle 13:30 alle 17:30 (il venerdì fino alle 16:30)