# Blocco albero motore BMW / Mini B38 - B48 - B58 - B37 - B47 - B57

Riferimento : OM 5063



| | |
|---|---|
| **Testo dell'articolo** | Blocco albero motore BMW / Mini B38 - B48 - B58 - B37 - B47 - B57 |
| **Codice a barre** | 3701555311876 |
| **Testo** | Blocco dell’albero motore per motori a benzina e diesel (dal 2014)<br><br>Motori a benzina<br>BMW: Serie 1, 2, 3, 4, i8 (i12), X1, 7 (G11/12)<br>1.5 B38A15A, B38B15A, B38K15A<br>1.6 B48 B16<br>2.0 B48A20A, B48A20B, B48 A20E, B48 B20A, B48 B20B<br>3.0 B58B30A, B58 B30B, B58 B30C<br><br>Motori diesel:<br>Serie BMW: 1, 2, 3, 4, 5, X1, X3, X4, X5<br>1.5 B37C15A, B37D15A,<br>2.0 B47C20A, B47C20B, B47D20A, B47B20B<br>3.0 B57D30A<br><br>Mini: Hatch, Clubman, Cabriolet<br>1.2 B38A12A<br>1.5 B36 A15A, B38A15A<br>2.0 B46 B20A, B48A20A, B48 A20B |
| **Assegnazioni** | Modelli compatibili:<br>- BMW: serie 1, 2, 3, 4, 5, X1, X3, X4, X5 |

| | |
|---|---|
| | - MINI: Hatch, Clubman, Cabriolet |
| **Codici motore** | 306D3 , B36 A15A , B37C15A , B37D15A , B38A12A , B38A15A , B38B15A , B38K15A , B46 B20A , B47B20B , B47C20A , B47C20B , B47D20A , B48 A20B , B48 A20E , B48 B16 , B48 B20A , B48 B20B , B48A20A , B48A20B , B57D30A , B58 B30B , B58 B30C , B58B30A , M57D30 , N47D20A , N47D20B , N47D20C , N47D20D , N57D30A , N57D30B , N57D30C |
| **Codici OEM** | 2 357 904 |
| **Durata della garanzia** | 5 anni |
| **Tipo di veicolo** | VL |
| **Codice tariffario** | Tariffa normale (TN) |
| **Gamma di prodotti** | Approvato da SNR |
| **Procedura di garanzia** | EASY |




***Prezzo al pubblico IVA esclusa : 12 €**

*Tariffe consigliate per gli utenti applicabili dal 01/09/2026 al 31/08/2027

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Francia

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 12:00 e dalle 13:30 alle 17:30 (il venerdì fino alle 16:30)