
Controllo della polimerizzazione della bombola R1234YF

Riferimento : AC 2034



Testo dell'articolo	Controllo della polimerizzazione della bombola R1234YF
Codice a barre	3701555324227
Introduzione	La polimerizzazione dell'R1234yf può causare gravi danni all'impianto di climatizzazione e al veicolo. Controllare il fluido prima di trasferirlo!
Testo	In determinate condizioni, l'R1234yf può solidificarsi durante la sua espansione. Questo fenomeno può causare l'ostruzione dei tubi flessibili, del disidratatore, del valvolino di espansione o anche del compressore. Il controller AC 2034 consente di effettuare un controllo preventivo direttamente sulla bombola di R1234yf prima del suo collegamento alla stazione. La espansione del fluido attraverso lo strumento permette di identificare visivamente l'eventuale presenza di un deposito solido o di un'ostruzione.
Prodotto esaurito	Controllo rapido dell'R1234yf prima del trasferimento per individuare un'eventuale solidificazione e proteggere la stazione.
Caratteristiche	Caratteristiche: - compatibile con R1234yf - controllo direttamente sulla bombola - utilizzo prima del trasferimento alla stazione - controllo tramite espansione del fluido - rilevamento visivo di un'eventuale solidificazione - filtro trasparente per una lettura immediata - utilizzo occasionale, senza montaggio permanente

	- filtro lavabile - strumento riutilizzabile
Composizione	Composizione: - controller di polimerizzazione - filtro trasparente di controllo
Consiglio	Effectuer le test avant le raccordement de toute nouvelle bouteille de R1234yf à la station. En cas d’apparition d’un dépôt solide ou d’une obstruction, ne pas transférer le fluide. Nettoyer le filtre après chaque contrôle.
Durata della garanzia	2 anni
Codice tariffario	Tariffa normale (TN)
Procedura di garanzia	DIAGNOSI
Vantaggio per il cliente	Garantisce la sicurezza dell'intervento prima dell'immissione dell'R1234yf nella stazione. Il controllo visivo consente di individuare rapidamente un'indurimento anomalo ed evitare il trasferimento di un fluido problematico che potrebbe danneggiare componenti costosi della stazione o del veicolo.



***Prezzo al pubblico IVA esclusa : 179 €**

*Tariffe consigliate per gli utenti applicabili dal 01/09/2026 al 31/08/2027

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Francia

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 12:00 e dalle 13:30 alle 17:30 (il venerdì fino alle 16:30)