Guida alla montaggio e smontaggio dell'albero a camme DV4 DV5 DV6

Riferimento : OM 4106



Testo dell'articolo	Guida alla montaggio e smontaggio dell'albero a camme DV4 DV5 DV6
Codice a barre	3701555324234
Testo	I perni di allineamento del supporto dell'albero a camme sono necessari per le procedure di sostituzione della catena di distribuzione sui motori 1.4, 1.5 e 1.6 HDi. Gli alberi a camme e la catena di distribuzione fanno parte di un unico gruppo. Per sostituire la catena di distribuzione dell’albero a camme, è necessario smontare il gruppo dal motore. Questo attrezzo garantisce il corretto posizionamento del supporto dell’albero a camme durante il rimontaggio. Adatto a tutte le applicazioni sui motori diesel 1.4 (DV4), 1.5 (DV5) e 1.6 (DV6).
Codici motore	DV5RD , YHY¤YH01 , YHY , YH01 , DV5RCF , YHT¤YH01 , YHT , DV5RC , YHZ , YHP , DV5RE , YHW , DV5RUC , YHV , DV5RUCD , YHR , DURATORQ , XUJH , ZTDA , Z2DA , ZTJE , XWGA , XWGB , XUGA , XVGA , XXGA , Z2GA , ZTGA , XVGB , LQJ¤YHY , D15DT , LQJ , LQP¤YHX , D15DTH , LQP , YHX , LQP¤YHS , D15DTH¤DV5RCE , DV5RCE , YHS , 5WZTV , 5WZHV
Codici OEM	0194-N (Citroën/Peugeot) , 11 9 870 (Mini) , 119870 , 194N , 2.000.022.900 (Fiat) , 2000022900 , 2190096 , 2190885 , 2302272 , 303-034 (Mazda) , 303-245 (Ford) , 303034 , 30324 , 3553732 , 3556998 , 9823954880 , 9826028980 , 9830146880 , 9830147280 , EN-52146 (Opel/Vauxhall) , EN52146 , MB996235 , MB996235 (Mitsubishi) , SU001A7967 , SU001A7988 , SU001B3237 , SU001B3238 , T9997170 , T9997170 (Volvo)

Durata della garanzia	2 anni
Tipo di veicolo	VL
Tipo di carburante	Diesel
Codice tariffario	Tariffa normale (TN)
Procedura di garanzia	EASY



CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Francia

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 12:00 e dalle 13:30 alle 17:30 (il venerdì fino alle 16:30)