Set di 13 tappi di scarico


Riferimento : HU 2019



Testo dell'articolo	Set di 13 tappi di scarico
Codice a barre	3700461415746
Testo	Questi tappi risolvono il problema della filettatura dei carter dell'olio danneggiati, poiché si montano al posto del tappo originale senza ulteriori interventi. Il passo della filettatura è lo stesso di quello originale, ma con un diametro della filettatura maggiore. L'utilizzo di questi tappi di scarico non richiede la rifilettatura; devono essere montati direttamente. Ogni tappo è composto da un secondo tappo. Dopo il montaggio, il primo tappo rimane montato sulla coppa dell’olio, mentre il secondo tappo verrà utilizzato per i successivi cambi d’olio.
Composizione	Composizione: - SA2025: tappo M10x125 PSA HDI - SA2024: tappo M12x150 Renault/Toyota/Nissan/Mercedes - SA2023: (x2) tappi M14x125 PSA Diesel e HDI - SA2022: (x3) tappi M14x150 VW/Audi/Ford/Opel/Mercedes/Fiat JTD - SA2021: (x3) tappi M16x150 PSA/Renault/Volvo - SA2020: tappo M18x150 PSA/Renault/Volvo/Toyota/Mitsubishi - SA2019: tappo M20x150 per Fiat/Alfa/Lancia - SA2018: tappo M22x150 per PSA/Fiat - SA2026: confezione da 10 guarnizioni Ø10 - SA2027: confezione da 10 guarnizioni Ø12 - SA2032: confezione da 5 guarnizioni in gomma da 1/4"

- 25 guarnizioni in rame: Ø10 mm, 16x1,5
- 5 guarnizioni in gomma Ø1/4"
- 20 guarnizioni in rame Ø12 mm, 16x1,5

Codici OEM	1509622 , 6M346730AA , 90409376 , 90487788 , 9110558 , 9111189 , 93177277 , 93192517 , 94027565 , 98016867
Durata della garanzia	Pas de garantie (consommable)
Codice tariffario	Tariffa normale (TN)
Procedura di garanzia	NO



***Prezzo al pubblico IVA esclusa : 69 €**

*Tariffe consigliate per gli utenti applicabili dal 01/09/2026 al 31/08/2027

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Francia

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 12:00 e dalle 13:30 alle 17:30 (il venerdì fino alle 16:30)