Boccola da 22 mm a 12 spigoli, L. 78 mm

Riferimento : SA 0082



Testo dell'articolo	Boccola da 22 mm a 12 spigoli, L. 78 mm
Codice a barre	3700461451614
Codici motore	33601 , 67501 , VM07B , VM31B , VM08B , VM32B , 84A , VM82A , VM96A , VM80A , VM81A , VM4HT24 , CN , DE , AAS , CR , CY , AAZ , 1Z , ASV , AHF , AGR , ALH , AFN , AFB , AKN , AVG , AFF , AHU , AHH , AKE , BAU , BDH , AYM , BFC , BCZ , BDG , M41B17 , 174T1 , 246TB , 246DB , 246DA , M51D25 , 256T1 , M47D20 , 204D1 , 246TA , M51TU , M00 , VMHR425 , ENC , VM69B , XUD9A , DJY , D9B , XUD7 , 161A , XUD9BTF , DHX , DJ5 , T9A , DJ5TED , THX , 8140.63 , 814063 , XUD9TF¤XUD9TFL , D8B , XUD9TF , XUD9TFL , XUD9 , DJZ , XUD9SD , DHW , XUD9TE , DHY , XUD11ATE , PHZ , XUD9BSD , DHV , D8A , 662920 , 662LA , SD33 , SD23 , 8140.47 , 814047 , 8140.43 , 814043 , 8140.67 , 814067 , 8140.473700 , 8140.672200 , 160A6000 , 176A3000 , 176B7000 , 176A5000 , XUD9TF¤XUD9TFW2 , XUD9TFW2 , 160B6046 , 160D1000 , 146B3000 , TD27T , TD27 , TD27A , DURATORQ , D6BA , SCB , SFA , SCC , SCD , D2FA , D2FB , D4FA , 20T2N , 8140.23 , 814023 , 8140.67F , 814067F , 8140.27S , 814027 , 8140.47R , 814047R , 8140.43C , 814043C , J3 , 835A4000 , 11L , 16L , 12L , 21L , 19L , 11A , 95A , 14L , 256T , RF , MD25NA , WL , MD25TI , R2 , 601911 , 602911 , 602961 , 615940 , 616912 , 617952 , 617912 , 616 , 603963 , 601912 , 602962 , 602912 , 603912 , 603960 , 603913 , 601913 , 604910 , 605960 , 604915 , 651912 , 651913 , 651911 , 651921 , 651924 , 605911 , 606910 , 604917 , 604912 , 605912 , 605962 , 602982 , 606912 , 606962 , 651925 , 602930 , 617 , 617931 , 602931 , 602983 , 603931 , 606964 , 603972 , 616936 , 651960 , 651916 , 606961 , 603971 , 651961 , 651980 , 601970 , 651950 , 651 , 616963II , 616963 , 616910 , 602980 , 601943 , 601 , 602 , 602980V , 602980VI ,

	601943V , 651955 , 651957 , 651956 , 601940 , 602940 , 601940I , 602940I , 617913 , 616937 , 616939 , 601940V , 616913 , 602940V , 651940 , 601942 , 4D56 , 4D56T , 4M41 , YD22 , LD20 , SD25 , TD25 , RD28 , RD28T , TD42 , RD28TI , ZD30 , ZD30DDTI , SD33T , A428II , YD25DDTI , CD20T , CD20 , TD27E , TD27F , TD27G , TD27H , TD27TI , LU7 , 17DR , 2H8 , X17DTL , LD1 , Y20DTH , LRE , Y22DTR , L50 , LL9 , X22DTH , X20DTH , 25DT , X25DT , 17D , TUD5B , VJX , DW8 , WJZ , F8Q_7 , F8Q742 , F8Q732 , F8Q_6 , F8Q678 , F9Q_7 , F9Q780 , F9Q782 , F9Q722 , G8T_7 , G8T714 , F8Q724 , F8Q640 , F8Q642 , F8Q682 , F9Q710 , F9Q716 , F9Q717 , S9U_7 , S9U714 , S9U740 , S8U_7 , S8U770 , S8U772 , S9W_7 , S9W702 , F9Q770 , S9W700 , F9Q734 , F9Q736 , F9Q731 , F9Q744 , S8U780 , S8U758 , S8U782 , 20T2R , SD1TD , HR492HT , D223L , AKU , 1Y , AEY , AQM , AGP , AHU¤1Z , ASY , AYQ , AEF , 661 , 662 , 28TD , 4JB1TC , VM41B , Y22DTH , JK , ALE , JP , 1V , JR , 1C , CR¤JK , DV , 1S , ACT , DW , 1G , ANJ , APA , AGX , AHD , AVR , BBE , BBF , AGK , ATA , AKW , AGD , ASX , AAB , ACV , AXL , 1X , ABL , AJA , AUF , AXG , AHY , CS , JX , KY , AYC , AYY , D24 , D24T , TD24 , D24TIC , DN , D24TIC2 , D24TIC DN , D24TIC2 DN , D4192T2 , D5252T
Durata della garanzia	Pas de garantie (consommable)
Impronte	12 facce con filettatura femmina
Lunghezza	78 mm
Dimensioni dell'impronta	22mm
Codice tariffario	Tariffa normale (TN)
Procedura di garanzia	NO



CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Francia

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 12:00 e dalle 13:30 alle 17:30 (il venerdì fino alle 16:30)