# Tappo completo M18x1,5

Riferimento : SA 2020



| | |
|---|---|
| **Testo dell'articolo** | Tappo completo M18x1,5 |
| **Codice a barre** | 3700461431395 |
| **Introduzione** | Tappo completo M18x1,5 progettato per la riparazione dei carter dell’olio con filettatura danneggiata. |
| **Testo** | Questo tappo mantiene il passo di filettatura originale M18x1,5 pur beneficiando di un diametro della filettatura maggiore, consentendo un efficace ripristino in un carter danneggiato.<br>Si monta direttamente al posto del tappo originale, senza necessità di rifilettatura.<br>Composto da due elementi, il primo rimane fissato sul carter dopo l’installazione, mentre il secondo viene utilizzato per i successivi cambi d’olio. Soluzione affidabile, rapida ed economica per evitare la sostituzione del carter. |
| **Codici motore** | 67601 , 33201 , 67106 , 32201 , 32302 , 67204 , 32301 , 37203 , 32104 , 937A4000 , 192A5000 , 182B9000 , 937A2000 , 32310 , 192B1000 , 937A5000 , 937A6000 , 939A7000 , 937A3000 , 67402 , 67102 , 67202 , 32205 , 37101 , 32501 , 839A6000 , 932A2000 , 937A1000 , 841C000 , 841M000 , 841G000 , 939B1000 , 939A8000 , 939A2000 , 939A1000 , 939B4000 , 844A2000 , 939B3000 , 939A3000 , 939A9000 , 36301 , 34103 , 34202 , 841H000 , 940A3000 , 940A1000 , 940A5000 , 940A4000 , 55283099 , 16201 , 955A4000 , 955A3000 , N13B16A , N62B44A , N62B48B , N62B40A , N63B44A , N63B44B , N62B36A , N73B60A , N74B60A , S63B44A , Z19DTR , 198A2000 , 2T , 940C1000 , 199B5000 , 55280444 , 55263088 , 55263087 , 55260384 , 46346020 , 183A1000 , 188A6000 , 182A2000 , 182A8000 , 182B4000 , 182A1000 , 182B7000 , 198A3000 , 198A6000 , 192B4000 , 192A8000 , 192B5000 , |

198A5000 , 844A3000 , 198A8000 , 182B3000 , 223A6000 , 223A7000 , 223B1000 , 186A9000 , 263A3000 , 263A4000 , 263A5000 , 263A1000 , 263A7000 , 263A9000 , 263A8000 , 250A1000 , 250A2000 , 939B5000 , 199A5000 , 188B2000 , 182A7000 , 186A6000 , 185A8000 , 185A2000 , 185A6000 , 186A8000 , 188A3000 , 188A2000 , 188A7000 , D19AA , D20AA , 192A4000 , 192A9000 , 192A1000 , 192A3000 , 192A2000 , HYDA , JZDA , HYDB , HYDC , HUBA , SFA , SCB , STR , YTR , YTT , HUWA , 844A1000 , 838A4000 , 838A1000 , 838A6000 , 175A3000 , 838A3000 , 838A7000 , 838A2000 , 838A8000 , 838B000 , 839A4000 , 839A7000 , 839A5000 , 350A3000 , 350A2000 , 841 , 841D000 , B6324S , LRA , Z19DTJ , LRD , Z19DTH , LPP , Z19DTL , LPM , Z19DT , LBS , A20DTH , LBY , A20DTR , LJ5 , A16FDH , A16FDL , LHZ , A20FD , LCD , A20DTC , LBQ , A20DTL , LBR , A20DT , LBX , A20DTJ , LFS , B20DTJ , B4204T22 , M9604 , M9602 , M9603 , M9601 , M9701 , M9605 , MA102 , M9620 , M9622 , M9623 , M9621 , M9624 , M9625 , M9720 , MA120 , M9626 , M9721 , M9722 , MA121 , M4800 , M4850 , M4850S , 810_7 , 810702 , 81002 , 810705 , 81005 , 807 , 80720 , 82120 , 821 , 82110 , 82111 , 810 , 81010 , 80710 , 697 , 69701 , 82102 , 80703 , 80704 , 80705 , 80706 , 843_7 , 84301 , 843702 , 84305 , 843705 , 80711 , 847_7 , 847720 , 807_7 , 807727 , A5L_7 , A5L717 , A2M_7 , A2M723 , A2M795 , 841_7 , 841726 , 841725 , A6M_7 , A6M725 , A6M726 , A7L_7 , A7L752 , J6R_7 , J6R714 , J6R716 , J8S_7 , J8S711 , 852_7 , 852710 , J8S712 , 800_7 , 800705 , C1E_7 , C1E714 , C1E718 , C1E719 , B1B_7 , B1B705 , B1B707 , 688_7 , 688712 , 688711 , 839_7 , 839706 , C1C_7 , C1C708 , 810726 , 800710 , 689_7 , 689710 , 688713 , 810719 , 810729 , 810725 , 840_7 , 840726 , 847¤C2J_7 , 847712 , 847725 , C2J713 , C2J725 , C2J729 , 840725 , 840730 , 800 , 80002 , 688710 , 688701 , 843723 , 843724 , N7Q_7 , N7Q700 , N7Q704 , N7Q710 , N7Q711 , N7U_7 , N7U700 , N7U701 , A19DTR , 1SL , 1CTL , 2SELC , 3SFE , 3VZFE , 2TB , 3TC , 3T , 1C , 2TG , 18R , 18RG , 3KH , 4K , 2A , 2AL , 4A , 4AL , 21R , 1GE , L , 2L , 12R , 2Y , 3Y , B , 3B , 2H , 2F , 22R , 2LT , 22RE , 13BT , 12HT , 4KC , 2C , 2K , 5MGE , 7MGE , 7MGTE , 3A , B20DTH , LVL , B16DTH , B28E , B280E , B280F , B5204FS , B5204S , B5254S , B5202S , B5204T2 , B5204T , B5234T5 , B5234T4 , B5252S , B5252FS , B5254T , D5252T , B6304F , B6304S , B6254S , D5244T9 , D5244T8 , D5244T13 , B5244S4 , B5254T3 , B5254T7 , D5204T5 , D5204T , B5204T4 , B5204T3 , B5234T3 , B5234T9 , B5244S , B5244T , B5244T7 , B5244S5 , B4164S , B4184S , B4184S2 , B4194T , B4194T2 , B4204S2 , B4204S , B4204T , B4164S2 , B4184SJ , B4204T3 , B4204T5 , B5244T3 , B5254T2 , B5254T4 , B5204T5 , D5244T3 , D5244T2 , D5244T , B5244S2 , B5244SG , B5244SG2 , D5244T5 , D5244T4 , B5244T5 , D5244T10 , D5244T15 , B6304T4 , B4204T11 , B4204T9 , B4204T43 , D5244T21 , B5254T12 , B6304T3 , B6304T5 , D5204T7 , D5204T2 , D5204T3 , B5204T8 , D5244T11 , B4154T5 , B4154T4 , D4204T20 , D4204T8 , D4204T9 , D4204T4 , D4204T5 , D4204T14 , D4204T11 , B4204T37 , B4204T19 , B4204T26 , B4204T26P , B4204T29 , B4204T29P , B420T2 , B420T , B4204T46 , B4204T34 , B4204T56 , B4204T48 , B4204T31 , B4204T31P , B420T3 , B420T4 , B420T6 , B420T5 , GB5252S , B6284T , B6304S3 , B6294S2 , B6294S , B6294T , B6304T2 , B8444S , B6324S5 , B5254T6 , B5254T8 , D5244T19 , D5244T14 , B5254T10 , B5254T11 , B6304S2 , D4204T23 , D4204T23P , B4204T27 , B4204T34P , B4204T35 , D420T2 , D4204T16 , D4204T7 , D4204T14P , B4204T23 , B5204T9 , B4204T2 , B4184S9 , D5204T6 , D5204T4 , B4204T38 , D4204T13 , B4204T17 , B4204T33 , D5244T17 , D82PHEV , D5244T12 , D5244T23 , D87PHEV , D5244T20 , D97PHEV , D420T8 , B5244T2 , B5254FS , D4204T12 , D4204T12P , B4204T47 , B4204T14 , B4204T14P , B3154T , B3154T2 , B3154T7 , B3154T9 , B3154T10 , B3154T5 , B3154T5P , D5244T16 , D5244T22 , B420T11 , B420T56 ,

| | |
|---|---|
| | D5244T18 , D4204T6 |
| **Durata della garanzia** | Pas de garantie (consommable) |
| **Codice tariffario** | Tariffa normale (TN) |
| **Procedura di garanzia** | NO |




CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Francia

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 12:00 e dalle 13:30 alle 17:30 (il venerdì fino alle 16:30)