Tappo completo M18x1,5

Riferimento : SA 2020



Testo dell'articolo	Tappo completo M18x1,5
Codice a barre	3700461431395
Introduzione	Tappo completo M18x1,5 progettato per la riparazione dei carter dell’olio con filettatura danneggiata.
Testo	Questo tappo mantiene il passo di filettatura originale M18x1,5 pur beneficiando di un diametro della filettatura maggiore, consentendo un efficace ripristino in un carter danneggiato. Si monta direttamente al posto del tappo originale, senza necessità di rifilettatura. Composto da due elementi, il primo rimane fissato sul carter dopo l’installazione, mentre il secondo viene utilizzato per i successivi cambi d’olio. Soluzione affidabile, rapida ed economica per evitare la sostituzione del carter.
Codici motore	67601 , 33201 , 67106 , 32201 , 32302 , 67204 , 32301 , 37203 , 32104 , 937A4000 , 192A5000 , 182B9000 , 937A2000 , 32310 , 192B1000 , 937A5000 , 937A6000 , 939A7000 , 937A3000 , 67402 , 67102 , 67202 , 32205 , 37101 , 32501 , 839A6000 , 932A2000 , 937A1000 , 841C000 , 841M000 , 841G000 , 939B1000 , 939A8000 , 939A2000 , 939A1000 , 939B4000 , 844A2000 , 939B3000 , 939A3000 , 939A9000 , 36301 , 34103 , 34202 , 841H000 , 940A3000 , 940A1000 , 940A5000 , 940A4000 , 55283099 , 16201 , 955A4000 , 955A3000 , N13B16A , N62B44A , N62B48B , N62B40A , N63B44A , N63B44B , N62B36A , N73B60A , N74B60A , S63B44A , Z19DTR , 198A2000 , 2T , 940C1000 , 199B5000 , 55280444 , 55263088 , 55263087 , 55260384 , 46346020 , 183A1000 , 188A6000 , 182A2000 , 182A8000 , 182B4000 , 182A1000 , 182B7000 , 198A3000 , 198A6000 , 192B4000 , 192A8000 , 192B5000 ,

198A5000 , 844A3000 , 198A8000 , 182B3000 , 223A6000 , 223A7000 , 223B1000 , 186A9000 , 263A3000 , 263A4000 , 263A5000 , 263A1000 , 263A7000 , 263A9000 , 263A8000 , 250A1000 , 250A2000 , 939B5000 , 199A5000 , 188B2000 , 182A7000 , 186A6000 , 185A8000 , 185A2000 , 185A6000 , 186A8000 , 188A3000 , 188A2000 , 188A7000 , D19AA , D20AA , 192A4000 , 192A9000 , 192A1000 , 192A3000 , 192A2000 , HYDA , JZDA , HYDB , HYDC , HUBA , SFA , SCB , STR , YTR , YTT , HUWA , 844A1000 , 838A4000 , 838A1000 , 838A6000 , 175A3000 , 838A3000 , 838A7000 , 838A2000 , 838A8000 , 838B000 , 839A4000 , 839A7000 , 839A5000 , 350A3000 , 350A2000 , 841 , 841D000 , B6324S , LRA , Z19DTJ , LRD , Z19DTH , LPP , Z19DTL , LPM , Z19DT , LBS , A20DTH , LBY , A20DTR , LJ5 , A16FDH , A16FDL , LHZ , A20FD , LCD , A20DTC , LBQ , A20DTL , LBR , A20DT , LBX , A20DTJ , LFS , B20DTJ , B4204T22 , M9604 , M9602 , M9603 , M9601 , M9701 , M9605 , MA102 , M9620 , M9622 , M9623 , M9621 , M9624 , M9625 , M9720 , MA120 , M9626 , M9721 , M9722 , MA121 , M4800 , M4850 , M4850S , 810_7 , 810702 , 81002 , 810705 , 81005 , 807 , 80720 , 82120 , 821 , 82110 , 82111 , 810 , 81010 , 80710 , 697 , 69701 , 82102 , 80703 , 80704 , 80705 , 80706 , 843_7 , 84301 , 843702 , 84305 , 843705 , 80711 , 847_7 , 847720 , 807_7 , 807727 , A5L_7 , A5L717 , A2M_7 , A2M723 , A2M795 , 841_7 , 841726 , 841725 , A6M_7 , A6M725 , A6M726 , A7L_7 , A7L752 , J6R_7 , J6R714 , J6R716 , J8S_7 , J8S711 , 852_7 , 852710 , J8S712 , 800_7 , 800705 , C1E_7 , C1E714 , C1E718 , C1E719 , B1B_7 , B1B705 , B1B707 , 688_7 , 688712 , 688711 , 839_7 , 839706 , C1C_7 , C1C708 , 810726 , 800710 , 689_7 , 689710 , 688713 , 810719 , 810729 , 810725 , 840_7 , 840726 , 847¤C2J_7 , 847712 , 847725 , C2J713 , C2J725 , C2J729 , 840725 , 840730 , 800 , 80002 , 688710 , 688701 , 843723 , 843724 , N7Q_7 , N7Q700 , N7Q704 , N7Q710 , N7Q711 , N7U_7 , N7U700 , N7U701 , A19DTR , 1SL , 1CTL , 2SELC , 3SFE , 3VZFE , 2TB , 3TC , 3T , 1C , 2TG , 18R , 18RG , 3KH , 4K , 2A , 2AL , 4A , 4AL , 21R , 1GE , L , 2L , 12R , 2Y , 3Y , B , 3B , 2H , 2F , 22R , 2LT , 22RE , 13BT , 12HT , 4KC , 2C , 2K , 5MGE , 7MGE , 7MGTE , 3A , B20DTH , LVL , B16DTH , B28E , B280E , B280F , B5204FS , B5204S , B5254S , B5202S , B5204T2 , B5204T , B5234T5 , B5234T4 , B5252S , B5252FS , B5254T , D5252T , B6304F , B6304S , B6254S , D5244T9 , D5244T8 , D5244T13 , B5244S4 , B5254T3 , B5254T7 , D5204T5 , D5204T , B5204T4 , B5204T3 , B5234T3 , B5234T9 , B5244S , B5244T , B5244T7 , B5244S5 , B4164S , B4184S , B4184S2 , B4194T , B4194T2 , B4204S2 , B4204S , B4204T , B4164S2 , B4184SJ , B4204T3 , B4204T5 , B5244T3 , B5254T2 , B5254T4 , B5204T5 , D5244T3 , D5244T2 , D5244T , B5244S2 , B5244SG , B5244SG2 , D5244T5 , D5244T4 , B5244T5 , D5244T10 , D5244T15 , B6304T4 , B4204T11 , B4204T9 , B4204T43 , D5244T21 , B5254T12 , B6304T3 , B6304T5 , D5204T7 , D5204T2 , D5204T3 , B5204T8 , D5244T11 , B4154T5 , B4154T4 , D4204T20 , D4204T8 , D4204T9 , D4204T4 , D4204T5 , D4204T14 , D4204T11 , B4204T37 , B4204T19 , B4204T26 , B4204T26P , B4204T29 , B4204T29P , B420T2 , B420T , B4204T46 , B4204T34 , B4204T56 , B4204T48 , B4204T31 , B4204T31P , B420T3 , B420T4 , B420T6 , B420T5 , GB5252S , B6284T , B6304S3 , B6294S2 , B6294S , B6294T , B6304T2 , B8444S , B6324S5 , B5254T6 , B5254T8 , D5244T19 , D5244T14 , B5254T10 , B5254T11 , B6304S2 , D4204T23 , D4204T23P , B4204T27 , B4204T34P , B4204T35 , D420T2 , D4204T16 , D4204T7 , D4204T14P , B4204T23 , B5204T9 , B4204T2 , B4184S9 , D5204T6 , D5204T4 , B4204T38 , D4204T13 , B4204T17 , B4204T33 , D5244T17 , D82PHEV , D5244T12 , D5244T23 , D87PHEV , D5244T20 , D97PHEV , D420T8 , B5244T2 , B5254FS , D4204T12 , D4204T12P , B4204T47 , B4204T14 , B4204T14P , B3154T , B3154T2 , B3154T7 , B3154T9 , B3154T10 , B3154T5 , B3154T5P , D5244T16 , D5244T22 , B420T11 , B420T56 ,

	D5244T18 , D4204T6
Durata della garanzia	Pas de garantie (consommable)
Codice tariffario	Tariffa normale (TN)
Procedura di garanzia	NO



***Prezzo al pubblico IVA esclusa : 9 €**

*Tariffe consigliate per gli utenti applicabili dal 01/09/2026 al 31/08/2027

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Francia

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 12:00 e dalle 13:30 alle 17:30 (il venerdì fino alle 16:30)