Tappo completo M10x1,25

Riferimento : SA 2025




Testo dell'articolo	Tappo completo M10x1,25
Codice a barre	3700461431449
Introduzione	Tappo completo M10x1,25 progettato per la riparazione di coppe dell’olio con filettatura danneggiata.
Testo	Questo tappo mantiene il passo di filettatura originale M10x1,25 pur beneficiando di un diametro della filettatura maggiore, consentendo un efficace ripristino in un carter danneggiato. Si monta direttamente al posto del tappo originale, senza necessità di rifilettatura. Composto da due elementi, il primo rimane fissato sul carter dopo l’installazione, mentre il secondo viene utilizzato per i successivi cambi d’olio. Soluzione affidabile, rapida ed economica per evitare la sostituzione del carter.
Codici motore	DW10TD , RHY , DW8 , WJZ , DW8B , WJY , DV6BTED4 , 9HW¤9H02 , 9HW , 9H02 , DV6ATED4 , 9HX¤9H02 , 9HX , DV6TED4 , 9HZ¤9H01 , 9HZ , 9H01 , 9HT¤9H02 , 9HT , DV6TED4B , 9HV¤9H01 , 9HV , DV6C , 9HL¤9H05 , 9HL , 9H05 , 9HR¤9H05 , 9HR , DV6E , 9HN¤9H06 , 9HN , 9H06 , DV6DTED , 9HP¤9H06 , 9HP , DV6FD , BHY¤BH02 , BHY , BH02 , DV6FC , BHZ¤BH01 , BHZ , BH01 , 9HF¤9H06 , 9HF , DV6FE , BHW¤BH02 , BHW , DV6BUTED4 , 9HT¤9H03 , 9H03 , DV6TED4BU , 9HS¤9H04 , 9HS , 9H04 , DV6AUTED4 , 9HX¤9H03 , EB2ADT , HNP¤HN05 , HNP , HN05 , EB2ADTS , HNS¤HN05 , HNS , DV4TD , 8HT , 8HX , 8HZ , DV4TED4 , 8HY , DV4C , 8HR¤8H01 , 8HR , 8H01 , 8HP¤8H01 , 8HP , 9HD¤9H05 , 9HD , 9HY¤9H01 , 9HY , DV6FC¤DV6FCU , BHX¤BH01 , BHX , DV6FCU , DW10CTED4 , RHE¤RH02 , RHE , RH02 , DW10FD , AHR¤AH01 , AHR , AH01 , AHX¤AH01 , AHX , RHB¤RH02

, RHB , RHH¤RH02 , RHH , 9HC¤9H05 , 9HC , DW12BTED4 , 4HP¤4H01 , 4HP , 4H01 , 4HR¤4H01 , 4HR , 4HT¤4H01 , 4HT , 4HS¤4H01 , 4HS , DW12C , 4HL¤4H02 , 4HL , 4H02 , DW12MTED4 , 4HN , DW12M , 4HK , DW10ATED , RHZ , DW10FUE , AHM¤AH03 , AHM , AH03 , DW12RUE , 4HA¤4H03 , 4HA , 4H03 , DW10FUD , AHN¤AH03 , AHN , DW10FUC , AHP¤AH03 , AHP , DW12RUD , 4HB¤4H03 , 4HB , DW12RUC , 4HC¤4H03 , 4HC , DW10BTED+ , DW10BTED , RHX , DW10ATED4 , RHW , DV6UTED4 , 9HU , DW10CD , AHZ¤RH02 , AHZ , DW10CE , AHY¤RH02 , AHY , DV6UC , 9HM¤9H07 , 9HM , 9H07 , DV6FDU , BHS¤BH02 , BHS , BHV¤BH02 , BHV , DV4TED , 8HS , DW10CTED4¤DW10CB , RHD¤RH02 , RHD , DW10CB , DW10TUD , RHV , UGJC , DURATORQ , XUJA , XUJB , T3JB , G8DC , MTDA , G8DB , HHDA , T1DA , T1DB , T3DA , T3DB , TYDA , UKDB , UFDB , TXDB , G8DA , HHDB , F6JA , F6JB , HHJA , HHJB , F6JD , KVJA , HHJF , HHJC , HHJD , HHJE , UBJA , TZJA , TZJB , T3JA , G8DD , GPDA , G8DE , G8DF , GPDC , NGDA , NGDB , T1WA , T1WB , TXWA , UFDA , TXDA , TXBA , T1BA , T1BB , T1BC , TXBB , AZBC , UKBA , UKBB , UFBA , UFBB , KNBA , U3CA , NGCA , KNWA , T3CA , T3CB , T3CC , UGCA , UGCB , XUCC , XUCD , XVCB , XVCC , XVCA , XVCE , XVCF , XWCB , XWCA , XUCG , XUCF , XXCC , XXCA , 224DT , Y4 , Y6 , W16D16 , N47C16A , XU10J4R , RFV , XUD9A , D9B , DW12TED4 , 4HX , AHV¤AH01 , AHV , AHS¤AH01 , AHS , RHC¤RH02 , RHC , EB2DT , HNZ¤HN01 , HNZ , HN01 , 2WZTV , 1WZ , 3WZTV , 4WZFTV , 4WZFHV , 3WZHV , D4164T , D4162T

Durata della garanzia Pas de garantie (consommable)

Codice tariffario Tariffa normale (TN)

Procedura di garanzia NO



CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Francia

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 12:00 e dalle 13:30 alle 17:30 (il venerdì fino alle 16:30)