Oliefilterhuls 93x36

Referentie : SA 2061



Tekst van het artikel	Oliefilterhuls 93x36
Streepjescode	3700461440168
Toewijzingen	Voor Ford, Motorcraft Flinfla-filters 1B/FL 3001FL820.
Motornummers	IAP810R99 , CN , 1T , AAT , ABP , CR , CY , RA , 1Y , AAZ , SB , AWT , AFN , AFF , 1Z , AHU , AHH , AVJ , BFB , BEX , AEL , AVG , LC3 , 2.7L , EES , 2.7 , EER , 3.5 , 3.5CSP , EGG , 3.5 CSP , 5.7 , EZB , EZD , EZH , 6.1 , ESF , J , ESG , D , P , EBA , A , ECN , B , ED3 , ED4 , EZC , ESD , ESH , DURATEC , LCBA , LCBC , LCBE , LCBB , ANU , TD27T , TD27 , TD27E , TD27F , TD27G , TD27H , TD27A , AJ , SEA , SEB , SEC , SGA , LCBD , REBA , MEBA , 5.7¤EZH , 6 , ECX , 23L , 11L , 16L , 17H , 19J , 12J , 15G , 21G , 12L , 21L , 19L , 36D , 56D , 94D , 25D , 24D , 35D , 40D , 42D , 60D , 46D , 46F2F , CD20 , RD28 , RD28T , RD28TI , TD42T , TD25 , CD20T , LD23 , TD27TI , LD20 , LD23G , LD23D , LD23A , LD23C , SD1TD , HR492HT , 3.5L , SDI , 30A , 31A , AEY , AHU¤1Z , AGR , ALH , ASY , CFMA , AHB , MN , 1W , AYQ , ALE , CK , JK , JP , 1V , JR , MF , 1C , CR¤JK , DL , DV , 1S , ACT , DW , 1G , ACL , 1E , CP , AEB , ANB , APU , AAB , ACU , AVT , APL , AET , ACV , AXL , 1X , ABL , AAF , AJA , AUF , AXG , AHY , AJT , AEN , CS , JX , KY , AYC , AYY , D24
OEM-codes	GFE14 , GFE29 , GFE342 , GFE353 , GFE9
Garantietermijn	2 jaar
Geschikt voor voertuigen van het merk	Ford

Afdrukken	36-kantig, met inwendige schroefdraad
Diameter	93 mm
Tariefcode	Normaal tarief (TN)
Garantieprocedure	EASY



***Verkoopprijs excl. btw : € 7,50**

*Aanbevolen tarieven voor gebruikers, van 01/09/2026 tot 31/08/2027

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankrijk

Zo : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 17.30 uur (op vrijdag tot 16.30 uur)