

Tragbares Thermometer/Hygrometer

Artikelnummer : AC 4221



Artikelbezeichnung Tragbares Thermometer/Hygrometer

Barcode 3700461410796

Intro Dieses Gerät ist ein hochpräzises Hygro-Thermometer, mit dem Sie die relative Luftfeuchtigkeit und die Umgebungstemperatur messen können. Es hat einen geringen Energieverbrauch und verfügt über einen sicheren Betrieb, Datenerhalt, Ersatzteil, Maximal- und Mindestspeicher, Höchst-/Mindesttemperatur-Rückstellung... und hat mehrere Funktionen. Dieser Parameter ist mehr als wichtig in der Meteorologie, der Klimatechnik, in einigen Industrie- und Freizeitbereichen sowie beim Trocknen von Farbe oder verschiedenen Chemikalien, das je nach Luftfeuchtigkeit unterschiedlich sein kann.

Merkmale

Merkmale:

- LCD-Display
- Messbereich:
Temperatur: 0 °C/+50 °C (32 °F/122 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit: 0 %/100 %
- Abtastrate: 1 Mal/Sekunde
- Reaktionszeit:
Messung der relativen Luftfeuchtigkeit: ca. 4 s
Temperaturmessung: 5/30 s
- Batterien: 4x AA (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Betriebstemperaturbereich: 0 °C/+50 °C
- Lagertemperaturbereich: -10 °C/+60 °C
- Anzeige für niedrigen Batteriestand auf dem Display

Dauer der Garantie	2 Jahre
Andere	Batteriebetrieben
Länge	230 mm
Breite	84 mm
Höhe	43 mm
Tarifcode	Normaler Tarif (TN)
Garantieverfahren	EASY

2
WARRANTY



TN

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankreich

Tel. : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Montag bis Freitag von 8:00 bis
12:00 Uhr und 13:30 bis 17:30 Uhr
(16:30 Uhr am Freitag)