

KIT EXTRACCIÓN BUJÍAS DE PRECALENTAMIENTO AVERIADAS M8-M10

Referencia : OM 3778



nombre de artículo KIT EXTRACCIÓN BUJÍAS DE PRECALENTAMIENTO AVERIADAS M8-M10

Código de barras 3700461425295

Introducción Para extraer calentadores dañados o rotos.

Para roscar bujías incandescentes M8-M10 (VW-Audi, Mercedes, Opel, Peugeot, Renault, etc.).

Incluye

Incluye :

- SA5346: toma Torx para extracción de electrodos
- SA5328: guías (2pcs)
- SA5341: broca recta Ø3.5mm (2pcs) para taladrado de electrodos
- SA5333: broca de doble etapa Ø9xØ4mm para bujías M10
- SA5332: broca doble Ø7xØ4.2mm para bujías M8
- SA5342: porta brocas Ø10mm
- SA5351: portabrocas Ø7mm
- SA5337: macho de 1/4" para tornillo de extracción
- SA5336: macho M8 para renovación rosca bujía M8
- SA5335: macho M10 para renovación de rosca de bujía M10
- SA5340: carraca de giro a la izquierda
- SA5334: tornillo de extracción (2pcs)
- SA5345: extractor cónico con tornillo interior

Periodo de garantía 2 años

Tipo de combustible Diesel

Código de tarifa Tarifa Normal (TN)

Warranty Procedure EASY



CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Francia

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Monday to Friday - From 8 to 12h
and from 13h30 to 17h30 (16h30 on
friday)