

Bloc de commande cric hydropneumatique

Référence : SA 9148



Libellé article Bloc de commande cric hydropneumatique

Code barre 3700461499951

Durée de garantie Pas de garantie (consommable)

Type de véhicule PL

Code tarif Tarif Normal (TN)

Procédure de Garantie NO

Videos Coup de pouce

Cliquez sur l'opération qui vous intéresse pour voir la **vidéo**:

NO
WARRANTY



TN



[REPLACEMENT DU BLOC COMMANDE](#)

***Prix public HT : 116 €**

*Tarifs utilisateurs conseillés applicables du 01/09/2025 au 31/08/2026

CLAS Equipements
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
France

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Du lundi au vendredi de 8h à 12h et
de 13h30 à 17h30 (16h30 le
vendredi)