

Bärbar termometer/hygrometer

Art.nr : AC 4221



Beskrivning av artikeln

Bärbar termometer/hygrometer

Streckkod

3700461410796

Intro

Det här är en hygrotermometer med hög precision för mätning av relativ luftfuktighet och omgivningstemperatur. Den har låg strömförbrukning, säker drift, datalagring, reservdel, max- och minminne, återställning av max/min-temperatur... och flera funktioner. Denna parameter är mycket viktig inom meteorologi, luftkonditionering, vissa industrier och fritidsområden, samt för torkning av färg eller olika kemiska produkter, som kan variera beroende på luftfuktigheten.

Funktioner

Funktioner:

- LCD-skärm

- Mätområde:

Temperatur: 0 °C/+50 °C (32 °F/122 °F)

Relativ luftfuktighet: 0 %/100 %

- mätfrekvens: 1 gång/sekund

- svarstid:

Mätning av relativ luftfuktighet: ca 4 s

Mätning av temperatur: 5–30 s

- batterier: 4 st. AA (ingår ej)

- Driftstemperaturområde: 0 °C/+50 °C

- Förvaringstemperaturområde: -10 °C/+60 °C

- Indikering av låg batterinivå på skärmen

Garantitid	2 år
Övriga	Batteridrivna
Längd	230 mm
Bredd	84 mm
Höjd	43 mm
Pris kod	Standardtariff (TN)
Garantiförfarande	EASY

2
WARRANTY



TN

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankrike

Telefon : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Måndag till fredag, kl. 08.00-12.00
och kl. 13.30-17.30 (kl. 16.30 på
fredagar)