

## TRAGBARES THERMOMETER/HYGROMETER

Artikelnummer : AC 4221



**Artikelbezeichnung** TRAGBARES THERMOMETER/HYGROMETER

**Barcode** 3700461410796

**Intro** Dieses Gerät ist ein hochpräzises Hygro-Thermometer, mit dem Sie die relative Luftfeuchtigkeit und die Umgebungstemperatur messen können. Es hat einen geringen Energieverbrauch und verfügt über einen sicheren Betrieb, Datenerhalt, Ersatzteil, Maximal- und Mindestspeicher, Höchst-/Mindesttemperatur-Rückstellung... und hat mehrere Funktionen. Dieser Parameter ist mehr als wichtig in der Meteorologie, der Klimatechnik, in einigen Industrie- und Freizeitbereichen sowie beim Trocknen von Farbe oder verschiedenen Chemikalien, das je nach Luftfeuchtigkeit unterschiedlich sein kann.

**Merkmale** Merkmale:  
- LCD-Bildschirm  
- Bereichssegment :  
Temperatur: 0°C/+50°C (32°F/122°F)  
Relative Luftfeuchtigkeit: 0%/100%.  
- Abtastrate: 1 Mal/Sekunde  
- Reaktionszeit :  
Messung der relativen Luftfeuchtigkeit: ca. 4 Sek.  
Messung der Temperatur: 5/30s.  
- Batterie: 4x1.5V, AA oder gleichwertiges Modell.  
- Temperaturbereich Betrieb: 0°C/+50°C  
- Temperaturbereich Lagerung: -10°C/+60°C  
- Anzeige von niedrigem Batteriestand auf dem Bildschirm

**Dauer der Garantie** 2 Jahre

**Andere** Batteriebetrieben

**Länge** 230 mm

**Breite** 84 mm

**Höhe** 43 mm

**Tarifcode** Normaler Tarif (TN)

**Garantieverfahren** EASY



CLAS EQUIPEMENTS  
83, chemin de la CROUZA  
73800 CHIGNIN  
Frankreich

Tel. : +33 (0) 4 79 72 62 22  
Fax :

Montag bis Freitag von 8:00 bis  
12:00 Uhr und 13:30 bis 17:30 Uhr  
(16:30 Uhr am Freitag)