

Termómetro/higrómetro portátil

Referencia : AC 4221



nombre de artículo Termómetro/higrómetro portátil

Código de barras 3700461410796

Introducción Se trata de un higrómetro de alta precisión para medir la humedad relativa y la temperatura ambiente. Tiene bajo consumo de energía, funcionamiento seguro, retención de datos, pieza de repuesto, memoria de máximos y mínimos, restablecimiento de temperatura máxima/mínima... y varias funciones. Este parámetro es más que importante en los campos de la meteorología, la climatización, ciertas industrias y el ocio, así como para el secado de pinturas o diversos productos químicos, que pueden variar en función de la humedad del aire.

Características Características:

- pantalla LCD
- rango de medición:
Temperatura: 0 °C/+50 °C (32 °F/122 °F)
Humedad relativa del aire: 0 %/100 %
- Frecuencia de muestreo: 1 vez por segundo
- Tiempo de respuesta:
Medición de la humedad relativa del aire: aproximadamente 4 s
Medición de la temperatura: 5/30 s
- Pilas: 4 AA (no incluidas)
- Rango de temperatura de funcionamiento: 0 °C/+50 °C
- Rango de temperatura de almacenamiento: -10 °C/+60 °C
- Indicador de batería baja en la pantalla

Periodo de garantía 2 años
Otros Funciona con pilas
Longitud (mm) 230 mm
Anchura 84 mm
Altura 43 mm
Código de tarifa Tarifa Normal (TN)
Warranty ProcedureEASY

2
WARRANTY



TN

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Francia

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Monday to Friday - From 8 to 12h
and from 13h30 to 17h30 (16h30 on
friday)