

SUBSTITUT RADIATEUR D'HUILE DE BOITE DAF 95

Référence : OM 3971



Libellé article	SUBSTITUT RADIATEUR D'HUILE DE BOITE DAF 95
Code barre	3700461480416
Intro	Spécialement conçu pour pallier les pannes de radiateurs d'huile de boîte de vitesses immobilisant le véhicule, le substitut de radiateur se monte en lieu et place du radiateur défectueux. Il permet alors une circulation normale de l'huile dans le circuit. Le véhicule peut donc être rapatrié, en roulant, vers le garage le plus proche.
Durée de garantie	2 ans
Type de véhicule	PL
Compatible pour véhicule de marque	DAF
Code tarif	Tarif Normal (TN)
Procédure de Garantie	EASY



TN

*Prix public HT : 183 €

*Tarifs utilisateurs conseillés applicables du 01/09/2025 au 31/08/2026

CLAS Equipements
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
France

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Du lundi au vendredi de 8h à 12h et
de 13h30 à 17h30 (16h30 le
vendredi)