

Bouchon complet M18x1.5

Référence : SA 2020



Libellé article Bouchon complet M18x1.5

Code barre 3700461431395

Intro Bouchon complet M18x1.5 conçu pour la réparation des carters d'huile dont le taraudage est endommagé.

Texte Ce bouchon conserve le pas de filetage d'origine M18x1.5 tout en bénéficiant d'un diamètre de filet plus important, permettant une reprise efficace dans un carter abîmé. Il se monte directement en lieu et place du bouchon d'origine, sans nécessiter de retaraudage. Composé de deux éléments, le premier reste fixé sur le carter après installation, tandis que le second est utilisé pour les vidanges suivantes. Solution fiable, rapide et économique pour éviter le remplacement du carter.

Durée de garantie Pas de garantie (consommable)

Code tarif Tarif Normal (TN)

Procédure de Garantie NO

NO
WARRANTY



TN

***Prix public HT : 9 €**

*Tarifs utilisateurs conseillés applicables du 01/09/2025 au 31/08/2026

CLAS Equipements
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
France

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Du lundi au vendredi de 8h à 12h et
de 13h30 à 17h30 (16h30 le
vendredi)