


OM 8154

COFFRET REPOUSSE PISTONS 22 PCS

22 PCS PISTON PUSHER SET





N°	Marque/Brand	Modèles/Models
A	RENAULT	R21, Laguna
F	OPEL	
9	GM	La plupart des pistons de diamètre 1-7/8" (CADI seville/Eldorad 80-85) <i>Most 1-7/8" diameter pistons (CADI Seville/Eldorad 80-85)</i>
2	CITROËN	XM, Xenia (F/R)
O	GM	La plupart des pistons de diamètre 2-1/2" (Seville/Eldorad 79) <i>Most 2-1/2" diameter pistons (Seville/Eldorad 79)</i>
3	VW BMW MERCEDES-BENZ AUDI ROVER FORD NISSAN TOYOTA VOLVO FIAT HONDA ALFA ROMEO JAGUAR	Passat, Golf GTI (F) 318is, 320i, 325TD, 518i, 525i, 740i, 850ci, M5 (F) 190, 200, 300, 420, 560 series (F) (F) Austin, Metro, 200 et 400 series, Maestra, Montego (F) Fiesta (F) M1era, Stanza, Sunny (F) Camry (F) (F) (F) Concerto (F) (F) XJ40 (F/R)

4	SAAB MAZDA HONDA CRS SUBARU FIAT ALFA ROMEO FORD GM	900 (R) (R) Prelude 16i 16420 (R) Australia/NZ Testar, Laser (R) Saturn (R), Grand Prix, Lumina
6	VW NISSAN	Golf IV Primera
LH	LINKSSPINDEL	
8	GM	Most 1-7/8" diamenter pistons La plupart des pistons de diamètre 1-7/8"
1	Rückhalteplatte	
M	FORD MINI COOPER	
K1	CITROEN	
RH	RECHTS SPINDEL	
N	SAAB HONDA	
WK	WEISSKARTE	
K2	CITROEN	
5	Antriebs-Adapter	
K	CITROEN	
E	NISSAN	Maxima
10	AUDI/VW ^(R) mit EPB	
7	VW AUDI FORD ROVER SUBARU NISSAN TOYOTA PEUGEOT	Golf GTI, Jeta Synch ro. Jetta GTI 16V, Passat CL, GL, GT, GT 16V, Corrado 16V scirocco, GTX 16V (R) 80, 90,V8 + 100, Coupé E(R) Sierra ABS, Granada, Scorpio ABS 85(R) 800 ABS L + Z (R) Bluebird 1.8 Turbo, Silva 1.8 Turbo, Primera 2.0i, LS, GS, GSX (R) Celica, Corolla GT, MR2 (R) 405 1. 9 Gi, GRi, SRi, GTXi, M116, 6052.0, SRi (R)



CLAS Equipements

83 Chemin de de la CROUZA
73800 CHIGNIN
FRANCE

Tél. +33 (0)4 79 72 62 22
Fax. +33 (0)4 79 72 52 86

OM 8154

COFFRET REPOUSSE PISTONS 22 PCS
22 PCS PISTON PUSHER SET

Si vous avez besoin de composants ou de pièces, contactez le revendeur
En cas de problème veuillez contacter le technicien de votre distributeur agréé

If you need components or parts, please contact the reseller.
In case of problems, please contact your authorized technician.