Douille Ölfilter 108x15

Artikelnummer : SA 2067



Artikelbezeichnung	Douille Ölfilter 108x15
Barcode	3700461440229
Zuweisungen	Für Volvo Diesel C70, S70, V70, N70, 850Tdi.
Motorcodes	8140.61200 , 814061 , 8144.61200 , 814461 , 8144.67 , 814467 , 8140.21200 , 814021 , 8144.21220 , 814421 , DE , NC , 3D , AAS , AAT , AEL , F28TDCR , 8140.43S , 814043S , 8140.63 , 814063 , 8140.43N , 814043N , 130B000 , 8144.65 , 814465 , 8144.6520 , 8144.61 , 8144.6521 , 8144.91 , 814491 , 8144.97 , 814497 , 8144.97S , 814497S , 8144.97Y , 814497Y , 8140.27 , 814027 , 8140.47 , 814047 , 8140.43 , 814043 , 8140.67 , 814067 , 8140.473700 , 8140.672200 , 8140.61 , 8140.21 , 8140.27S , 814027S , 8140.07 , 814007 , 8140.23 , 814023 , 8140.47R , 814047R , 8140.67F , 814067F , 8140.43C , 814043C , 8149.03 , 814903 , 8140.43B , 814043B , 8140.43R , 814043R , S8U_7 , S8U758 , S8U782 , S8U780 , S8U772 , S9W_7 , S9W702 , S9W700 , 8140.272500 , S9U_7 , S9U714 , S9U740 , 8140.672510 , S8U742 , S8U770 , S9W_2 , S9W206 , S9W208 , S8U750 , S8U720 , 8140.43P , 814043P , 1X , ABL , D5252T
OEM-Codes	4222406 , 4630787 , 4712132 , 69115561 , 71718765 , 71753740 , 74115561B , 7571569 , 76115561 , GFE351 , GFE367
Dauer der Garantie	2 Jahre
Kompatibel für Markenfahrzeuge	Volvo
Fußabdrücke	15-kant weiblich

Durchmesser	108 mm
Tarifcode	Normaler Tarif (TN)
Garantieverfahren	EASY



CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankreich

Tel. : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Montag bis Freitag von 8:00 bis 12:00 Uhr und 13:30 bis 17:30 Uhr (16:30 Uhr am Freitag)