
Tapón completo M14x1,5

Referencia : SA 2022



nombre de artículo	Tapón completo M14x1,5
Código de barras	3700461431418
Introducción	Tapón completo M14x1,5 diseñado para reparar cárteres de aceite con roscas dañadas.
Texto	Este tapón conserva el paso de rosca original M14x1,5, pero tiene un diámetro de rosca mayor para una recuperación eficaz en un cárter dañado. Puede instalarse directamente en lugar del tapón original, sin necesidad de volver a roscar. Compuesto por dos piezas, la primera permanece fija al cárter tras la instalación, mientras que la segunda se utiliza para los cambios de aceite posteriores. Una solución fiable, rápida y económica que evita la necesidad de sustituir el cárter.
Códigos OEM	1509622 , 6M346730AA , 90409376 , 93177277 , 94027565 , 98016867
Periodo de garantía	Sin garantía (consumibles)
Código de tarifa	Tarifa Normal (TN)
Warranty Procedure	NO



CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Francia

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Monday to Friday - From 8 to 12h and from 13h30 to 17h30 (16h30 on friday)