
Chambre à huile

Référence : SA 0889



Libellé article	Chambre à huile
Code barre	3701555326986
Texte	Réservoir compatible avec tous récupérateurs d'huile avec système d'aspiration de la gamme CLAS.
Durée de garantie	Pas de garantie (consommable)
Code tarif	Tarif Normal (TN)
Procédure de Garantie	NO



CLAS Equipements
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
France

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30 (16h30 le vendredi)